

急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成24年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-1223

箇所名

馬橋2

所在地

印旛郡酒々井町馬橋池尻



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成24年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-1223	箇所名	馬橋2	所在地	印旛郡酒々井町馬橋池尻
---------	------	---------	-----	-----	-----	-------------

危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-32751.21	39569.31			
Y-2	-32741.70	39572.28			
Y-3	-32739.18	39573.06			
Y-4	-32736.79	39573.81			
Y-5	-32733.41	39574.86			
Y-6	-32727.23	39576.78			
Y-7	-32729.77	39584.82			
Y-8	-32735.44	39582.97			
Y-9	-32739.28	39581.71			
Y-10	-32741.47	39580.99			
Y-11	-32743.68	39580.28			
Y-12	-32750.97	39577.88			
Y-13	-32751.21	39569.31			

著しい危害の恐れのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
R-1	-32740.63	39572.61			
R-2	-32739.18	39573.06			
R-3	-32738.68	39573.22			
R-4	-32741.47	39580.99			
R-5	-32742.98	39580.50			
R-6	-32740.63	39572.61			