


急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 令和5年度

急傾斜地の位置		箇所番号	I-143K2423-1		箇所名	宝竜寺15		所在地	富津市宝竜寺、桜井		
危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-81816.99	6829.32	Y-31	-81925.70	6799.95	R-1	-81825.71	6816.60	R-31	-81921.62	6819.94
Y-2	-81830.62	6853.58	Y-32	-81923.85	6776.28	R-2	-81834.19	6838.49	R-32	-81923.34	6809.47
Y-3	-81847.50	6855.68	Y-33	-81899.57	6765.63	R-3	-81850.67	6841.85	R-33	-81917.72	6806.50
Y-4	-81876.33	6851.15	Y-34	-81886.74	6749.48	R-4	-81870.85	6835.91	R-34	-81914.65	6790.24
Y-5	-81878.66	6840.07	Y-35	-81869.01	6757.22	R-5	-81876.77	6823.79	R-35	-81897.75	6782.74
Y-6	-81885.24	6836.96	Y-36	-81845.39	6765.04	R-6	-81885.52	6820.61	R-36	-81886.11	6786.30
Y-7	-81894.01	6817.74	Y-37	-81850.48	6779.21	R-7	-81895.75	6801.39	R-37	-81872.99	6791.37
Y-8	-81896.17	6818.28	Y-38	-81840.89	6783.69	R-8	-81904.97	6804.93	R-38	-81858.66	6801.97
Y-9	-81905.29	6816.70	Y-39	-81837.66	6780.19	R-9	-81915.04	6808.70	R-39	-81855.71	6819.82
Y-10	-81896.99	6826.56	Y-40	-81829.04	6794.69	R-10	-81909.88	6818.20	R-40	-81839.90	6814.33
Y-11	-81885.68	6844.48	Y-41	-81828.56	6795.49	R-11	-81898.53	6835.70	R-41	-81838.22	6798.37
Y-12	-81879.55	6854.89	Y-42	-81826.21	6799.44	R-12	-81894.33	6848.83	R-42	-81833.03	6795.71
Y-13	-81916.34	6885.63	Y-43	-81821.89	6806.70	R-13	-81921.17	6870.30	R-43	-81830.33	6792.51
Y-14	-81944.79	6876.70	Y-44	-81821.09	6808.03	R-14	-81941.07	6863.21	R-44	-81829.04	6794.69
Y-15	-81954.55	6873.06	Y-45	-81824.85	6808.21	R-15	-81950.68	6858.52	R-45	-81828.56	6795.49
Y-16	-81965.23	6858.69	Y-46	-81816.99	6829.32	R-16	-81962.89	6843.63	R-46	-81827.53	6797.22
Y-17	-81965.85	6856.19				R-17	-81971.92	6830.92	R-47	-81831.37	6798.24
Y-18	-81966.38	6855.88	Y-47	-81842.40	6825.55	R-18	-81973.47	6847.79	R-48	-81825.71	6816.60
Y-19	-81966.79	6855.64	Y-48	-81864.21	6828.67	R-19	-81971.83	6852.65			
Y-20	-81974.63	6851.00	Y-49	-81863.02	6824.97	R-20	-81974.63	6851.00	R-49	-81845.85	6809.28
Y-21	-81977.17	6850.04	Y-50	-81861.14	6819.16	R-21	-81977.17	6850.04	R-50	-81858.95	6812.42
Y-22	-81978.93	6849.89	Y-51	-81857.99	6809.45	R-22	-81978.93	6849.89	R-51	-81857.99	6809.45
Y-23	-82000.71	6848.02	Y-52	-81857.90	6809.18	R-23	-81987.03	6849.20	R-52	-81857.90	6809.18
Y-24	-82002.05	6847.91	Y-53	-81853.56	6795.75	R-24	-81984.46	6836.13	R-53	-81856.09	6803.55
Y-25	-81994.20	6825.80	Y-54	-81848.89	6794.94	R-25	-81973.76	6823.11	R-54	-81847.43	6801.85
Y-26	-81975.49	6815.81	Y-55	-81838.72	6794.98	R-26	-81960.92	6830.96	R-55	-81835.11	6801.91
Y-27	-81958.91	6818.08	Y-56	-81834.22	6803.60	R-27	-81944.39	6834.88	R-56	-81834.22	6803.60
Y-28	-81949.17	6813.04	Y-57	-81832.90	6806.15	R-28	-81935.84	6844.24	R-57	-81832.90	6806.15
Y-29	-81947.69	6802.13	Y-58	-81830.36	6811.03	R-29	-81931.25	6838.29	R-58	-81832.37	6807.16
Y-30	-81937.09	6800.55	Y-59	-81827.30	6816.89	R-30	-81921.54	6837.67	R-59	-81845.85	6809.28

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

平面直角座標系：第IX系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度

令和5年度

急傾斜地の位置

箇所番号

I-143K2423-1

箇所名

宝竜寺15

所在地


富津市宝竜寺、桜井

[illegible]

平面直角座標系：第Ⅸ系(測地成果2011)

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度	令和5年度
------	-------

[illegible]