

施設一覧

：使用不可

千葉県立館山野鳥の森

令和5年6月7日現在

| 番号 | 建物等名称 | 施設の 種類 | 住所 | 面積 ㎡ | 用途 | 建築年 | 耐用年数 | 構造 | 階数 | 屋根の種類 | 老朽化等状況 | 備考 |
|----|----------------|-----------|-------------|---------|-------|-------|------|--------|------|------------|--|---------------|
| 1 | ふれあい野鳥館 | 建物 | 館山市大神宮553 | 707.36 | 会館ホール | 平成12年 | 41年 | 鉄骨造 | 地上1階 | 陸屋根 | ・台風被害により雨漏り、要修繕 ・展示コーナーに一部劣化あり、要修繕・更新 (展示機械、パソコン等) | |
| 2 | 野外便所(みどりの広場) | 建物 | 館山市大神宮589 | 13.65 | 便所 | 昭和42年 | 38年 | ブロック造り | 地上1階 | 鉄板葺 | 構造材の老朽化・汲取式・雨水流入により使用 不可、要解体 | 閉鎖 |
| 3 | 野外便所(シジュウカラ峠) | 建物 | 館山市大神宮 | 6.25 | 便所 | | | | | | 構造材の老朽化・汲取式・雨水流入により使用 不可、要解体 | 閉鎖 |
| 4 | 作業員休憩所 | 建物 | 館山市大神宮539 | 60.66 | 詰所 | 昭和63年 | 22年 | 木造 | 地上1階 | 鉄板葺 | ・屋根雨漏りあり、修繕を検討 | |
| 5 | 作業用具舎 | 建物 | 館山市大神宮931-1 | 19.44 | 倉庫 | 昭和42年 | 17年 | 木造 | 地上1階 | 鉄板葺 | 支柱及び土台の腐朽により危険、要解体 | シジュウカラ峠先の作業小屋 |
| 6 | 飼育禽舎① | 建物 | 館山市大神宮502 | 228.48 | 動物舎 | 昭和50年 | 17年 | 木造 | 地上1階 | トタン葺 | 金網腐食により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 7 | 飼育禽舎② | 建物 | 館山市大神宮502 | 97.00 | 動物舎 | 昭和42年 | | 鉄骨造 | 地上1階 | 金鋼葺 | | 解体・撤去済み |
| 8 | 飼育禽舎③ | 建物 | 館山市大神宮502 | 12.15 | 動物舎 | 昭和42年 | 38年 | 鉄骨造 | 地上1階 | 金鋼葺 | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | クジャク飼育舎として使用 |
| 9 | 飼育禽舎④ | 建物 | 館山市大神宮502 | 12.15 | 動物舎 | 昭和42年 | 38年 | 鉄骨造 | 地上1階 | 金鋼葺 | 金網腐食により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 10 | キジ野生化訓練所 | 建物 | 館山市大神宮938 | 400.00 | 動物舎 | 昭和42年 | 38年 | 鉄骨造 | 地上1階 | | ネット及び支柱腐食により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 11 | 車庫 | 建物 | 館山市大神宮 | 17.64 | | 昭和51年 | 17年 | 木造 | 地上1階 | トタン葺 | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 12 | 大型ネット禽舎 | 建物 | 館山市大神宮524 | 1360.00 | 動物舎 | 昭和42年 | 38年 | 鉄骨造 | 地上1階 | ゴルフネット掛 | 支柱の腐食、ネット老朽化により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 13 | ポンプ小屋 | 建物 | 館山市大神宮524 | 2.40 | 機械小屋 | 昭和42年 | 17年 | 木造 | 地上1階 | トタン | 構造材の腐朽により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 14 | 機械倉庫 | 建物 | 館山市大神宮539 | 19.15 | 倉庫 | 平成13年 | 15年 | 木造 | 地上1階 | トタン | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 15 | ゴミ小屋 | 建物 | 館山市大神宮553 | 2.10 | 倉庫 | | 17年 | 木造 | 地上1階 | トタン | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 16 | 飼料倉庫 | 建物 | 館山市大神宮 | 5.30 | 倉庫 | | | 木造 | 地上1階 | トタン | 構造材の腐朽により危険、要解体 | 閉鎖 |
| 17 | 木小屋 | 建物 | 館山市大神宮539 | 10.00 | 倉庫 | | 15年 | 木造 | 地上1階 | トタン | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 18 | あずまや(小久保ヶ谷) | 建物 | 館山市大神宮 | 8.40 | 休憩所 | | 20年 | 木造 | 地上1階 | アスファルトシングル | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 19 | あずまや(ピクニック広場)) | 建物 | 館山市大神宮364 | 8.40 | 休憩所 | | 20年 | 木造 | 地上1階 | アスファルトシングル | ・土台に腐食あり、修繕を検討 | |
| 20 | あずまや(みどりの広場) | 建物 | 館山市大神宮 | 12.96 | 休憩所 | | 20年 | 木造 | 地上1階 | アスファルトシングル | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |
| 21 | あずまや(天神山) | 建物 | 館山市大神宮521-2 | 12.96 | 休憩所 | 平成2年 | 20年 | 木造 | 地上1階 | アスファルトシングル | ・老朽化は見られるが大きな修繕は不要 | |