


地質の状況

※事業地（赤着色部）は概ねの位置です。



図面出典：国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
<https://www.gsj.jp/Map/JP/geology4-8.html>

地質の状況（参考 泥岩のスレーキング）



<参考>

河岸に露出する泥岩に発生したスレーキングです。乾燥と湿潤を繰り返すことで発生し、この写真のような塊状の泥岩にしばしば見られます。

出典：国立研究開発法人 産業技術総合研究所


地質調査総合センター

<https://gbank.gsj.jp/geowords/glossary/sa.html#slaking>

事業区域に隣接する銘川の状況



銘川の状況



銘川左岸の湧水の状況