


# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)江見東真門地区



|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2129 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 江見東真門7     |                                                                                     |                   |
| 所在地  | 鴨川市江見東真門   |  | 危害のおそれのある土地の区域    |




0 20 40 80  
m



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)江見東真門地区



|      |            |                                                                                     |                   |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2129 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 江見東真門7     |                                                                                     |                   |
| 所在地  | 鴨川市江見東真門   |  | 危害のおそれのある土地の区域    |



0 20 40 80  
m