



|      |            |   |                   |
|------|------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-133K2657 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 柴1         |   |                   |
| 所在地  | 南房総市和田町柴   |  | 危害のおそれのある土地の区域    |




# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

| 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図                  |   |
|-----------------------------------|---|
| 図面凡例                              |   |
| 土砂災害特別警戒区域<br>(著しい危害のおそれのある土地の区域) |  |
| 土砂災害警戒区域<br>(危害のおそれのある土地の区域)      |  |



|      |            |          |
|------|------------|----------|
| 箇所番号 | I-133K2657 | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 和田町柴       |          |
| 所在地  | 南房総市和田町柴   |          |

指定要件なし(地形要件なし)



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図

図面凡例

基礎調査実施箇所



指定要件なし(地形要件なし)

IHATOVO南房総

