

資料 2

真亀川の整備状況

真亀川の整備状況について



真亀川河口部
航空写真

- 真亀川の河川環境（全体像）
- 整備状況（津波対策）
- 整備状況（洪水対策）
- 維持・管理
- 地域との連携

平成28年10月24日
千葉県山武土木事務所

真亀川の概要について



二級河川 真亀川

指定延長: 約18.2km

真亀川 15.4km
十文字川 2.8km

流域面積: 82.2km²

流域の市町

東金市、八街市、山武市、
大網白里市、九十九里町

真亀川の河川環境（全体像）

上流部(国道126号まで)



真亀川の河川環境（全体像）

上流部(国道126号まで)



十文字川合流点から上流方向



松郷橋



鏡橋



合流点から十文字川方向



両総用水交差地点



十文字橋(国道126号)

真亀川の河川環境（全体像）

中流部(JR東金線下流)



5

真亀川の河川環境（全体像）

中流部(JR東金線下流)



御狩橋



JR東金線（下流側）



新橋



御狩橋



つつみ橋



境橋

6

真亀川の河川環境（全体像）

中流部(東金アリーナ周辺)



7

真亀川の河川環境（全体像）

中流部(東金アリーナ周辺)



享保橋



中橋



広瀬橋



享保橋



中橋



広瀬橋

8

真亀川の河川環境（全体像）

中流部(北幸谷川合流付近)



9

真亀川の河川環境（全体像）


中流部(北幸谷川合流付近)



幸田橋




北幸谷川合流点付近



小沼田堰



西野堰



小沼田堰



西野橋

10

真亀川の河川環境（全体像）

下流部(真亀堰付近)



真亀川の河川環境（全体像）

下流部(真亀堰付近)



新川橋



真亀堰



仲蔵橋



新川橋



真亀堰



河口から1.7km
左岸

真亀川の河川環境（全体像）

下流部(河口部付近)




13

真亀川の河川環境（全体像）

下流部(河口部付近)



龍宮堰(橋)を
上流左岸側からみる



真亀橋



黒潮橋



龍宮橋



真亀橋



黒潮橋

14

真亀川の整備状況（津波対策）



対策区間
1.4km

15

真亀川の整備状況（津波対策）



河口地点（真亀川橋）



海岸堤防 高さ6.0m

橋台の上部高さまで達する



河川側堤防 高さ4.0m

橋台の下部高さまで

16

真亀川の整備状況（津波対策）



黒潮橋の上流側(右岸) (河口から約0.2km)



対策前



対策後

17

真亀川の整備状況（津波対策）



黒潮橋の上流側(左岸) (河口から約0.2km)



対策前



対策後
およそ1mの嵩上げ

18

真亀川の整備状況（津波対策）



黒潮橋付近
(河口から約0.2km)



対岸からみた
左岸側対策堤防の様子

真亀橋付近
(河口から約0.4km)



堤内地側からみた
対策堤防の様子

19

真亀川の整備状況（津波対策）



東金九十九里有料道路橋の下流
(河口から約0.9km)
右岸側から下流左岸方向



対策前



対策後

20

真亀川の整備状況（津波対策）




津波対策の上流端 （河口から約1.4km・龍宮橋の上流）



21

真亀川の整備状況（津波対策）

施工中の様子



22

真亀川の整備状況（洪水対策）



23

真亀川の整備状況（洪水対策）

【整備済区間】



中橋の直下流



24

真亀川の整備状況（洪水対策）

【整備済区間】



中橋の下流
中央排水路流入地点



25

真亀川の整備状況（洪水対策）

【整備済区間】




広瀬橋



26

中橋上流 水管橋 (河口から8.5km付近)



着手前
の様子

掘削と拡幅に加え、
堤防を嵩上げする。
上流に向けて順次
延伸していく予定。

27

維持・管理

定期パトロールの実施



異常発見

応急補修



- 河川管理施設の異常の発見
- 水質事故、不法投棄の発見
- 応急処置の実施
- 堤防除草の実施

河川本来の機能が発揮され、
良好な環境や景観の保全を
図ることができるように、
適切な維持管理に努める。

28

地域との連携

地元の方々のご協力による草刈り



さまざまな形で
地域との連携を
図っていく。