

旧検見川地区サービスセンター一般競争入札分譲案内書の質問書に対する回答
令和7年8月18日

質問

既存建物図面閲覧させていただきましたが、既存杭の仕様記載が含まれておりませんでした。おそらく本体工事とは別で杭工事を発注しており、図面が異なることが予想されます。既存杭の仕様が分からないと扱いが不確かになり、計画に影響を及ぼしますのでご教授願います。

回答

既存杭の仕様につきましては、下記のとおりです。

- ・ A C パイル 450φ L=30m 166組
- ・ A C パイル 450φ L=32m 12組（試験杭）

なお、上記既存杭毎の配置につきましては、図面等の資料が確認できませんでしたので、現況に従っていただきますようお願いいたします。