

令和3年10月13日
企業局水道部給水課
043-211-8693

養老川水管橋の漏水修繕と今後の対応について

令和3年10月7日（木）22時41分頃に発生した地震の影響により、漏水が発生した市原市大坪137番地先の養老川水管橋φ800の漏水箇所については、令和3年10月9日（土）に修繕を完了しました。

なお、修繕のための送水停止によるお客様への直接的な影響はありません。

1 事故内容

- (1) 発生日時 令和3年10月7日（木）午後10時41分頃
- (2) 場 所 市原市大坪字金井田地先 養老川にかかる水管橋(φ800mm)
- (3) 事故内容 地震の影響による継手部からの漏水
- (4) 事故対応 令和3年10月8日（金）午前4時00分頃送水を停止

2 漏水箇所の状況

- ・水管橋や水道管そのものに損傷はなく、原因は水道管の継手部の止水ゴムを固定するボルトが腐食しており、地震により破断しました。
- ・10月9日（土）に漏水箇所のボルト交換を行い、修繕を完了しました。

3 今後の対応

- ・同水管橋は、引き続き送水を停止し、他の継手部のボルト交換を行います。
- ・同様の継手を使用している他の水管橋の状況を調査し、修繕等の対策を講じます。

10月9日（土）漏水修繕状況



漏水修繕完了

