

(その三)

工場又は事業場の名称	株式会社 雄進 株式会社 雄進
------------	--------------------

**(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策**

(1) の計画年度の削減率を達成するために実施した対策について、自主的取組計画書の別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施した場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1	対策 2	対策 3	対策 4	対策 5	対策 6	対策 7	対策 8	対策 9	対策10
2 1	2 2	2 3							

その他 (1 9, 2 9, 3 9, 4 9, 5 9, 9 9) を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

<p>(対策1) — 2 1</p> <p>インキ・溶剤の投入時以外の放置缶のふたは、必ず閉める。</p> <p>(対策2・3) — 22・23</p> <p>調色及び段取り時間の短縮を行い、本生産以外での揮発量の削減を目指す。</p>
--