

(その三)

工場又は事業場の名称	穂高 株式会社 松戸工場
------------	-----------------

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

ア 計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1	対策 2	対策 3	対策 4	対策 5	対策 6	対策 7	対策 8	対策 9	対策10
2 1	3 1	5 3							

その他(19, 29, 39, 49, 59, 99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

22年度の削減率を下げる理由
①使用量が増えたこと
②ドライクリーニング洗機の老朽化により大気への排出量が増えた ⇒機械の更新の検討、部品の積極的な更新
③脱臭用活性炭の交換頻度が少ないため、大気への放出が増えた ⇒交換頻度を数値的に管理し、適正化する
④溶剤冷却用配管への汚れ付着により熱交換不良が生じ、蒸留による回収率が減少した ⇒汚れのつかないシステムの試用並びに汚れ除去の定期メンテ化実施
⑤処理量増加に伴い溶剤の非回収型タンブラー乾燥機の使用頻度が増えた ⇒回収型タンブラー乾燥機の比率を増やすべく検討する

備考 3 (2) に記載する対策も含めて記載すること。

イ 目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基準年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

対策 1	対策 2	対策 3	対策 4	対策 5	対策 6	対策 7	対策 8	対策 9	対策10
2 1	3 1	5 3							