

急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-4 危害のおそれのある土地等の座標位置図

調査年度

平成28年度

急傾斜地の位置

箇所番号


II-0232

箇所名

金杉5

所在地

船橋市金杉1丁目



急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地の座標一覧

調査年度 平成28年度

急傾斜地の位置			箇所番号	箇所名	所在地
			II-0232	金杉5	船橋市金杉1丁目

危害のおそれのある区域の座標(土砂災害警戒区域)						著しい危害のおそれのある区域の座標(土砂災害特別警戒区域)					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	-30395.29	15343.55	Y-32	-30196.62	15244.19	R-1	-30400.25	15341.66	R-32	-30175.85	15246.77
Y-2	-30383.20	15329.85	Y-33	-30207.55	15251.08	R-2	-30394.43	15324.42	R-33	-30184.61	15257.83
Y-3	-30383.00	15330.61	Y-34	-30212.46	15253.65	R-3	-30388.78	15311.38	R-34	-30196.20	15264.96
Y-4	-30365.25	15335.19	Y-35	-30228.55	15266.46	R-4	-30389.44	15310.63	R-35	-30202.59	15267.05
Y-5	-30339.97	15337.99	Y-36	-30243.23	15279.63	R-5	-30378.26	15313.04	R-36	-30217.15	15278.56
Y-6	-30326.14	15324.59	Y-37	-30244.43	15284.20	R-6	-30361.13	15317.47	R-37	-30230.94	15291.71
Y-7	-30318.21	15326.74	Y-38	-30243.59	15285.76	R-7	-30344.13	15320.08	R-38	-30236.81	15298.43
Y-8	-30303.23	15326.22	Y-39	-30247.09	15286.68	R-8	-30330.36	15305.14	R-39	-30239.59	15300.83
Y-9	-30292.95	15336.51	Y-40	-30264.42	15283.63	R-9	-30327.94	15306.66	R-40	-30246.87	15302.14
Y-10	-30278.42	15339.51	Y-41	-30273.20	15285.58	R-10	-30314.86	15308.83	R-41	-30264.95	15300.37
Y-11	-30266.21	15340.68	Y-42	-30282.08	15284.25	R-11	-30298.93	15312.07	R-42	-30274.72	15301.28
Y-12	-30246.41	15334.58	Y-43	-30289.96	15282.59	R-12	-30289.11	15318.04	R-43	-30285.27	15299.61
Y-13	-30231.65	15335.17	Y-44	-30308.74	15276.20	R-13	-30276.58	15320.46	R-44	-30294.51	15297.54
Y-14	-30219.44	15330.91	Y-45	-30322.31	15273.08	R-14	-30265.61	15321.47	R-45	-30311.58	15291.38
Y-15	-30206.30	15315.94	Y-46	-30351.18	15271.98	R-15	-30246.64	15318.30	R-46	-30324.97	15288.95
Y-16	-30194.19	15302.91	Y-47	-30352.91	15282.27	R-16	-30235.62	15317.99	R-47	-30341.36	15287.62
Y-17	-30190.37	15283.64	Y-48	-30352.85	15281.87	R-17	-30227.89	15315.12	R-48	-30348.94	15299.37
Y-18	-30179.27	15285.67	Y-49	-30368.81	15278.04	R-18	-30217.72	15304.71	R-49	-30356.61	15298.05
Y-19	-30165.11	15279.99	Y-50	-30401.66	15274.41	R-19	-30205.03	15291.41	R-50	-30373.11	15293.95
Y-20	-30150.80	15277.39	Y-51	-30417.70	15299.30	R-20	-30196.08	15275.89	R-51	-30395.79	15291.80
Y-21	-30143.06	15271.39	Y-52	-30421.65	15314.01	R-21	-30186.97	15276.25	R-52	-30403.41	15305.27
Y-22	-30132.77	15257.51	Y-53	-30419.58	15334.29	R-22	-30173.96	15269.93	R-53	-30406.98	15319.62
Y-23	-30125.72	15244.74	Y-54	-30410.24	15337.85	R-23	-30162.26	15263.38	R-54	-30404.63	15339.99
Y-24	-30116.20	15235.65	Y-55	-30404.63	15339.99	R-24	-30154.32	15257.03			
Y-25	-30121.90	15227.43				R-25	-30140.82	15246.13			
Y-26	-30126.17	15221.27				R-26	-30129.47	15238.41			
Y-27	-30131.87	15213.05				R-27	-30119.20	15231.33			
Y-28	-30141.85	15217.56				R-28	-30121.90	15227.43			
Y-29	-30161.23	15217.26				R-29	-30133.49	15231.64			
Y-30	-30179.01	15225.52				R-30	-30150.53	15232.39			
Y-31	-30187.41	15232.63				R-31	-30167.70	15239.96			