資料－2－2

平成２３年度東日本大震災千葉県調査検討専門委員会

第４回委員会資料（液状化）

ボーリング仮柱状図

平成 24 年 1 月 27 日

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.1

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区磯部3丁目46（中磯辺3丁目多目的広場 ）

調査年月日：平成23年11月14日～平成23年11月16日

孔口標高：ＴＰ　5.10m

孔内水位：ＧＬ　-1.11m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	4.05	1.05	1.05		埋土（細砂）	1.15	3/32		D1-1	1.15		
						1.47				1.47		
2					埋土（シルト混り細砂）	2.15	13/30		D1-2	2.15		
						2.45				2.45		
3	1.60	3.50	2.45			3.15	9/30		D1-3	3.15		
						3.45				3.45		
4					シルト	4.15	0/34		D1-4	4.15		
						4.49				4.49		
5						5.15	1/45		D1-5	5.17		
						5.60				5.60		
6						6.15	1/45					
	-1.65	6.75	3.25			6.60						
7	-2.30	7.40	0.65		砂混りシルト	7.15	1/30		D1-6	7.15		
						7.45				7.45		
8					シルト	8.15	1/33					
						8.48						
9						9.15	0/40					
	-4.80	9.90	2.50			9.55						
10	-5.50	10.60	0.70		砂混りシルト	10.15	0/36		D1-7	10.15		
						10.51				10.51		
11					シルト	11.15	0/37					
						11.52						
12						12.15	1/40		D1-8	12.15		
	-7.75	12.85	2.25			12.55				12.55		
13					粘土質シルト	13.15	1/35					
						13.50						
14						14.15	1/32					
	-9.45	14.55	1.70			14.47						
	-9.75	14.85	0.30		砂混りシルト	15.15	2/35		D1-9	15.15		
15	-10.50	15.60	0.75		貝殻混り砂質シルト	15.50				15.50		
16						16.15	11/30		D1-10	16.15		
						16.45				16.45		
17						17.15	14/30		D1-11	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	12/30		D1-12	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	9/30		D1-13	19.15		
						19.45				19.45		
20						20.15	15/30		D1-14	20.15		
					シルト混り細砂	20.45				20.45		
21						21.15	14/30					
						21.45						
22						22.15	25/30		D1-15	22.15		
						22.45				22.45		
23						23.15	29/30					
						23.45						
24						24.15	26/30		D1-16	24.15		
						24.45				24.45		
25						25.15	18/30					
	-20.55	25.65	10.05			25.45						
26					砂質シルト	26.15	26/31					
						26.46						
27	-22.30	27.40	1.75			27.15	4/30		D1-17	27.15		
					砂混りシルト	27.45				27.45		
28	-23.50	28.60	1.20			28.15	7/30					
						28.45						
29					シルト	29.45	5/30		D1-18	29.15		
30						29.75				29.45		

精査中


-25.55
30.65
2.05
シルト
-25.80
30.90
0.25
砂質シルト
-28.75
33.85
2.95
細砂
-29.25
34.35
0.50
シルト質細砂
-30.35
35.45
1.10
細砂
30.15
6
30
30.45
31.15
47
30
31.45
32.15
48
30
32.45
33.15
50
20
33.35
34.15
50
23
34.38
35.15
40
30
35.45
D1-19
D1-20
D1-21
31.15
31.45
33.15
33.35
35.15
35.45

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名 ： 平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号 ： No.2

調 査 位 置 ： 千葉県千葉市美浜区磯部4丁目14（中磯辺第一公園 ）

調査年月日： 平成23年11月15日～平成23年11月18日

孔口標高： ＴＰ　4.00m

孔内水位： ＧＬ　-1.50m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料番号	採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.70	0.30	0.30		盛土	1.15	3/35		D2-1上	1.15		
	2.70	1.30	1.00		盛土	1.50				1.50		
2						2.15	5/30		D2-2	1.50		
					盛土	2.45				2.15		
3						3.15	4/35		D2-3	2.45		
4	-0.05	4.05	2.75			3.50				3.15		
						4.15	9/30		D2-4	3.50		
5					シルト質細砂	4.45				4.15		
						5.15	9/30		D2-5	4.45		
6	-2.00	6.00	1.95			5.45				5.15		
						6.00	0/50			5.45		
7						6.50						
					シルト	7.00	0/50		D2-6	7.00		
8						7.50						
						8.00	0/50			7.50		
	-4.85	8.85	2.85			8.50						
9					細砂	9.15	25/30		D2-7	9.15		
	-5.70	9.70	0.85			9.45				9.45		
10						10.15	7/30		D2-8	10.15		
						10.45				10.45		
11					砂混りシルト	11.15	6/30		D2-9	11.15		
						11.45				11.45		
12	-8.45	12.45	2.75			12.15	2/30		D2-10	12.15		
	-8.70	12.70	0.25		砂混りシルト	12.45				12.45		
13						13.15	15/30		D2-11	13.15		
						13.45				13.45		
14						14.15	17/30		D2-12	14.15		
						14.45				14.45		
15						15.15	10/30		D2-13	15.15		
						15.45				15.45		
16						16.15	4/35		D2-14	16.15		
					細砂	16.50				16.50		
17						17.15	11/30		D2-15	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	19/30		D2-16	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	16/30		D2-17	19.15		
						19.45				19.45		
20						20.15	34/30		D2-18	20.15		
	-16.45	20.45	7.75			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.3

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区高浜5丁目6（高浜第三公園　）

調査年月日：平成23年11月 9日～平成23年11月13日

孔口標高：ＴＰ　4.20m

孔内水位：ＧＬ　-2.23m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	2.95	1.25	1.25		埋土（シルト混り細砂）	1.15	9/33		D3-1	1.15		
2	1.30	2.90	1.65		埋土（砂質シルト）	1.48				1.48		
						2.15	1/35		D3-2	2.15		
3	0.15	4.05	1.15		埋土（貝殻混り中砂）	2.50				2.50		
						3.15	14/30		D3-3	3.15		
4	-1.70	5.90	1.85		埋土（細砂）	3.45				3.45		
						4.15	7/30		D3-4	4.15		
5	-3.65	7.85	1.95		埋土（砂質シルト）	4.45				4.45		
						5.15	17/30		D3-5	5.15		
6	-4.80	9.00	1.15		シルト混り細砂	5.45				5.45		
						6.15	7/34		D3-6	6.15		
7	-6.30	10.50	1.50		シルト質細砂	6.49				6.49		
						7.15	3/44		D3-7	7.15		
8	-7.95	12.15	1.65		砂質シルト	7.59				7.59		
						8.15	26/30		D3-8	8.15		
9						8.45				8.45		
10						9.15	16/30		D3-9	9.15		
						9.45				9.45		
11						10.15	11/32		D3-10	10.15		
						10.47				10.47		
12						11.15	5/30		D3-11	11.15		
						11.45				11.45		
13						12.15	15/30					
						12.45						
14						13.15	14/30		D3-12	13.15		
						13.45				13.45		
15						14.15	18/30		D3-13	14.15		
						14.45				14.45		
16						15.15	9/30		D3-14	15.15		
						15.45				15.45		
17						16.15	15/30					
						16.45						
18	-13.70	17.90	5.75		シルト混り細砂	17.15	11/30		D3-15	17.15		
						17.45				17.45		
19						18.15	17/30		D3-16	18.15		
						18.45				18.45		
20						19.15	14/30		D3-17	19.15		
						19.45				19.45		
21	-16.25	20.45	2.55			20.15	20/30		D3-18	20.15		
						20.45				20.45		
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.4

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区高浜2丁目（袖ヶ浦第4緑地 ）

調査年月日：平成23年11月17日～平成23年11月23日

孔口標高：ＴＰ　4.00m

孔内水位：ＧＬ　-2.05m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.75	0.25	0.25		ローム	1.15	5/32		D4-1	1.15		
						1.47				1.47		
2	1.45	2.55	2.30		埋土(細砂)	2.15	7/31		D4-2	2.15		
						2.46				2.46		
3						3.15	10/30		D4-3	3.15		
					埋土(貝殻混り中砂)	3.45				3.45		
4	-0.30	4.30	1.75			4.15	9/30		D4-4	4.15		
						4.45				4.45		
5						5.15	7/30		D4-5	5.15		
						5.45				5.45		
6					埋土(細砂)	6.15	12/30		D4-6	6.15		
						6.45				6.45		
7						7.15	11/30					
						7.45						
8	-3.95	7.95	3.65			8.15	9/30		D4-7	8.15		
	-4.50	8.50	0.55		シルト混り細砂	8.45				8.45		
9						9.15	15/30		D4-8	9.15		
					細砂	9.45				9.45		
10	-6.50	10.50	2.00			10.15	7/30		D4-9	10.15		
	-6.75	10.75	0.25		シルト	10.45				10.45		
11						11.15	9/32					
					細砂	11.47						
12						12.15	7/31		D4-10	12.15		
	-8.80	12.80	2.05			12.46				12.46		
13						13.15	5/35					
					シルト	13.50						
14	-10.30	14.30	1.50			14.15	2/30		D4-11	14.15		
						14.45				14.45		
15					粘土	15.15	2/34					
	-11.40	15.40	1.10			15.49						
	-11.75	15.75	0.35		シルト							
16						16.15	17/30		D4-12	16.15		
	-12.65	16.65	0.90		シルト質細砂	16.45				16.45		
17						17.15	6/32		D4-13	17.15		
						17.47				17.47		
18					中砂	18.15	3/34		D4-14	18.15		
						18.49				18.49		
19	-15.10	19.10	2.45			19.15	19/30		D4-15	19.15		
						19.45				19.45		
20					シルト混り細砂	20.15	25/30		D4-16	20.15		
	-16.45	20.45	1.35			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.5

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区稲毛海岸3-5-1（千葉県環境研究センター）

孔口標高：ＴＰ　4.00m

調査年月日：平成23年10月31日～平成23年11月10日

孔内水位：ＧＬ　-1.45m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
	3.30	0.70	0.70		盛土（礫混り砂）							
1						1.15	5/30		D5-1	1.15		
						1.45				1.45		
2						2.15	7/30		D5-2	2.00		
						2.45			5-1	2.45		
3						3.15	9/30		5-2	2.80		
						3.45			D5-3	3.45		
4						4.15	8/30		5-3	3.55		
						4.45			D5-4	4.45		
5						5.15	22/30		D5-5	5.15		
						5.45			5-4	5.45		
6						6.15	10/30		D5-6	6.00		
						6.45			5-5	6.60		
7					細砂	7.15	7/30		D5-7	6.45		
						7.45				7.15		
8						8.15	10/30		D5-8	7.45		
						8.45				8.15		
9						9.15	11/30		D5-9	8.45		
						9.45				9.15		
10						10.15	23/30		D5-10	9.45		
						10.45				10.15		
11						11.15	10/30		D5-11	10.45		
						11.45				11.15		
12						12.15	10/30		D5-12	11.45		
						12.45				12.15		
13	-9.00	13.00	12.30			13.15	3/35		D5-13	12.45		
	-9.85	13.85	0.85		シルト混り細砂	13.50				13.15		
14						14.15	12/30		D5-14	13.50		
						14.45				14.15		
15						15.15	18/30		D5-15	14.45		
						15.45			5-6	14.80		
16						16.15	12/30		5-7	15.45		
					細砂	16.45			D5-16	16.00		
17						17.15	10/30		D5-17	16.45		
						17.45				17.15		
18						18.15	12/30		D5-18	17.45		
						18.45				18.15		
19						19.15	12/30		D5-19	18.45		
	-15.55	19.55	5.70			19.45				19.15		
20	-16.00	20.00	0.45		粘土質シルト	20.15	5/35		D5-20	19.45		
	-16.50	20.50	0.50		シルト混り細砂	20.50				20.15		
21						21.15	11/30		D5-21	20.50		
						21.45				21.15		
22					細砂	22.15	37/30		D5-22	21.45		
						22.45				22.15		
23						23.15	25/30		5-8	22.45		
	-19.50	23.50	3.00			23.45			D5-23	23.50		
24	-20.60	24.60	1.10		シルト質細砂	24.15	11/30		D5-24	23.45		
	-21.00	25.00	0.40		砂質シルト	24.45				24.15		
25						25.15	8/30		D5-25	25.00		
						25.45			5-9	25.45		
26					シルト質細砂	26.15	12/30		5-10	25.50		
	-22.50	26.50	1.50			26.45			D5-26	25.95		
27						27.15	9/30		D5-27	26.45		
					砂質粘土	27.45				27.15		
28						28.15	7/30		D5-28	27.45		
	-24.35	28.35	1.85			28.45				28.15		
29						29.15	30/30		D5-29	28.45		
					シルト混り細砂	29.45				29.15		
30										29.45		

精査中


シルト混り細砂
細砂
-27.00
31.00
2.65
-30.40
34.40
3.40
30.15
30.45
31.15
31.35
32.15
32.30
33.15
33.34
34.15
34.40
23
30
50
20
50
15
50
19
50
25
D5-30
D5-31
D5-32
30.15
30.45
31.15
31.45
32.15
32.30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.6

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区真砂5-18-1（真砂第一中学校　）

調査年月日：平成23年11月17日～平成23年11月22日

孔口標高：ＴＰ　4.40m

孔内水位：ＧＬ　-2.06m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	4.00	0.40	0.40		埋土	1.15	5/30		D6-1	1.15		
2	2.30	2.10	1.70		埋土(細砂)	1.45				1.45		
	1.80	2.60	0.50		埋土(シルト混り細砂)	2.15	5/32		D6-2	2.15		
3						2.47				2.47		
					埋土(砂混りシルト)	3.15	1/45		D6-3	3.00		
4	-0.20	4.60	2.00			3.60				3.45		
						4.15	1/45		D6-4	4.00		
5	-1.45	5.85	1.25		細砂	4.60				4.45		
						5.15	2/36		D6-5	5.15		
6	-2.55	6.95	1.10		細砂	5.51				5.51		
						6.15	4/30		D6-6	6.15		
7						6.45				6.45		
						7.15	37/30		D6-7	7.15		
8						7.45				7.45		
						8.15	45/30		D6-8	8.15		
9						8.45				8.45		
						9.15	50/29		D6-9	9.15		
10						9.44				9.44		
						10.15	48/30					
11						10.45						
						11.15	40/30		D6-10	11.15		
12					細砂	11.45				11.45		
						12.15	47/30		D6-11	12.15		
13						12.45				12.45		
						13.15	41/30		D6-12	13.15		
14						13.45				13.45		
						14.15	50/28		D6-13	14.15		
15						14.43				14.45		
						15.15	39/30		D6-14	15.15		
16	-11.35	15.75	8.80			15.45				15.45		
						16.15	25/30		D6-15	16.15		
17					シルト混り細砂	16.45				16.45		
						17.15	31/30		D6-16	17.15		
18	-13.50	17.90	2.15			17.45				17.45		
						18.15	19/30		D6-17	18.15		
19					シルト質細砂	18.45				18.45		
	-15.45	19.85	1.95			19.15	24/30		D6-18	19.15		
20						19.45				19.45		
						20.15	50/26		D6-19	20.15		
21						20.41				20.41		
						21.15	50/28					
22					細砂	21.43						
						22.15	50/30		D6-20	22.15		
23						22.45				22.45		
						23.15	41/30					
24	-20.02	24.42	4.57			23.45						
						24.15	50/27					
25						24.42						
26												
27												
28												
29												
30												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.7

調 査 位 置：千葉県習志野市谷津

調査年月日：平成23年11月28日～平成23年12月 1日

孔口標高：ＴＰ 3.10m

孔内水位：ＧＬ -0.97m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
	2.30	0.80	0.80		礫混り中砂							
1						1.15	9/30		D7-1	1.15		
	0.50	2.60	1.80		シルト混り細砂	1.45				1.45		
2						2.15	1/45		D7-2	2.15		
						2.60				2.60		
3						3.15	2/42		D7-3	3.15		
						3.57				3.57		
4					細砂	4.15	3/32		D7-4	4.15		
						4.47				4.47		
5						5.15	6/36		D7-5	5.15		
	-2.70	5.80	3.20			5.51				5.51		
6						6.15	12/30		D7-6	6.15		
						6.45				6.45		
7						7.15	15/30		D7-7	7.15		
						7.45				7.45		
8						8.15	18/30		D7-8	8.15		
						8.45				8.45		
9						9.15	19/30		D7-9	9.15		
						9.45				9.45		
10					細砂	10.15	26/30		D7-10	10.15		
						10.45				10.45		
11						11.15	21/30		D7-11	11.15		
						11.45				11.45		
12						12.15	32/30		D7-12	12.15		
						12.45				12.45		
13	-10.30	13.40	7.60			13.15	30/30		D7-13	13.15		
						13.45				13.45		
14						14.15	39/30		D7-14	14.15		
						14.45				14.45		
15					貝殻混り細砂	15.15	28/30		D7-15	15.15		
	-12.85	15.95	2.55			15.45				15.45		
16						16.15	15/30		D7-16	16.15		
	-13.90	17.00	1.05		シルト質細砂	16.45				16.45		
17						17.15	6/30		D7-17	17.15		
	-14.95	18.05	1.05		シルト混り細砂	17.45				17.45		
18						18.15	31/30		D7-18	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	12/30		D7-19	19.15		
						19.45				19.45		
20	-17.35	20.45	2.40		細砂	20.15	28/30		D7-20	20.15		
						20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.8

調 査 位 置：千葉県習志野市香澄

調査年月日：平成23年12月 1日～平成23年12月11日

孔口標高：ＴＰ 3.80m

孔内水位：ＧＬ -3.60m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.20	0.60	0.60		ローム							
	2.90	0.90	0.30		粘土質ローム							
	2.50	1.30	0.40		砂質ローム	1.15	23/30		D8-1	1.15		
2	1.40	2.40	1.10		シルト混り細砂	1.45				1.45		
						2.15	12/30		D8-2	2.15		
3	0.40	3.40	1.00		シルト質細砂	2.45				2.45		
						3.15	3/33		D8-3	3.15		
	-0.10	3.90	0.50		シルト質細砂	3.48				3.48		
4						4.15	7/30		D8-4	4.15		
5	-1.70	5.50	1.60		シルト混り細砂	4.45				4.45		
						5.15	11/30		D8-5	5.15		
6						5.45				5.45		
						6.15	5/30		D8-6	6.15		
7	-3.80	7.60	2.10		細砂	6.45				6.45		
						7.15	15/30		D8-7	7.15		
8	-4.85	8.65	1.05		シルト混り細砂	7.45				7.45		
						8.15	7/33		D8-8	8.15		
9	-5.80	9.60	0.95		シルト	8.48				8.48		
						9.15	2/45		D8-9	9.15		
10						9.60				9.60		
						10.15	15/30		D8-10	10.15		
11						10.45				10.45		
						11.15	6/30		D8-11	11.15		
12	-8.75	12.55	2.95		シルト質細砂	11.45				11.45		
						12.15	3/33		D8-12	12.15		
	-9.00	12.80	0.25		貝殻混り中砂	12.48				12.48		
13						13.15	15/30		D8-13	13.15		
14	-10.50	14.30	1.50		シルト質細砂	13.45				13.45		
						14.15	26/30		D8-14	14.15		
15						14.45				14.45		
						15.15	35/30		D8-15	15.15		
16						15.45				15.45		
					シルト混り細砂	16.15	40/30		D8-16	16.15		
17						16.45				16.45		
						17.15	48/30		D8-17	17.15		
18	-14.50	18.30	4.00			17.45				17.45		
						18.15	50/20		D8-18	18.15		
	-15.10	18.90	0.60		中砂	18.35				18.35		
19						19.15	36/30		D8-19	19.15		
	-16.10	19.90	1.00		細砂	19.45				19.45		
20						20.15	49/30		D8-20	20.15		
	-17.05	20.85	0.95		シルト混り細砂	20.45				20.45		
21						21.15	33/30		D8-21	21.15		
						21.45				21.45		
22	-18.60	22.40	1.55		砂質シルト	22.15	50/29					
	-19.05	22.85	0.45		シルト混り中砂	22.44						
23						23.15	36/30					
						23.45						
24						24.15	30/30					
						24.45						
25						25.15	30/30					
						25.45						
26					シルト混り細砂	26.15	36/30					
						26.45						
27						27.15	26/30					
						27.45						
28						28.15	26/30					
						28.45						
29	-25.20	29.00	6.15			29.15	38/30					
					細砂	29.45						
30												

精査中


30.15
50
29
30.44
31
31.15
50
24
31.39
32
32.15
50
26
32.41
33
33.15
50
29
33.44
34
34.15
47
30
-30.65
34.45
5.45
34.45
35
36
37
38
39
細砂

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.9

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区打瀬第5公園

調査年月日：平成23年12月 5日～平成23年12月10日

孔口標高：ＴＰ 4.40m

孔内水位：ＧＬ -0.97m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数/貫入量 回/cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.50	0.90	0.90		盛土	1.15	6/35		D9-1	1.15		
						1.50				1.50		
2	2.10	2.30	1.40		シルト混り細砂	2.15	2/55		D9-2	2.15		
						2.70				2.60		
3						3.15	1/45					
						3.60						
4						4.15	1/30		D9-3	4.15		
						4.45				4.45		
5						5.15	0/45					
						5.60						
6					シルト質粘土	6.15	0/32					
						6.47						
7						7.15	1/41		D9-4	7.15		
						7.56				7.57		
8						8.15	1/40					
						8.55						
9						9.15	2/35					
						9.50						
10	-5.55	9.95	7.65			10.15	4/30		D9-5	10.15		
						10.45				10.45		
11						11.15	5/30		D9-6	11.15		
						11.45				11.45		
12					砂混りシルト	12.15	4/36		D9-7	12.15		
						12.51				12.51		
13						13.15	3/30		D9-8	13.15		
						13.45				13.45		
14						14.15	3/36		D9-9	14.15		
	-10.30	14.70	4.75			14.51				14.51		
15					細砂	15.15	6/32		D9-10	15.15		
	-11.30	15.70	1.00			15.47				15.47		
16						16.15	7/30		D9-11	16.15		
						16.45				16.45		
17						17.15	7/30		D9-12	17.15		
						17.45				17.45		
18					細砂	18.15	11/60		D9-13	18.15		
						18.75				18.45		
19						19.15	14/30		D9-14	19.15		
						19.45				19.45		
20						20.15	26/30		D9-15	20.15		
	-16.05	20.45	4.75			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.10

調 査 位 置：千葉県浦安市舞浜駅前

孔口標高：ＴＰ　8.10m

調査年月日：平成23年11月11日～平成23年11月24日

孔内水位：ＧＬ　-2.20m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	6.60	1.50	1.50		盛土	1.15	3/35		D10-1	1.15		
2					シルト	1.50				1.50		
						2.15	0/50		D10-2	2.15		
3	4.75	3.35	1.85			2.65				2.65		
						3.15	1/30		D10-3	3.15		
4	3.20	4.90	1.55		細砂	3.45				3.45		
						4.15	9/30		D10-4	4.15		
5	2.30	5.80	0.90		シルト混り細砂	4.45				4.45		
						5.15	4/32		D10-5	5.15		
6					細砂	5.47				5.47		
						6.15	14/30		D10-6	6.15		
7						6.45				6.45		
						7.15	14/30		D10-7	7.15		
8						7.45				7.45		
						8.15	10/30		D10-8	8.15		
9	-0.90	9.00	3.20			8.45				8.45		
						9.15	3/35		D10-9	9.15		
	-1.75	9.85	0.85		砂質シルト	9.50				9.50		
10					細砂	10.15	11/30		D10-10	10.15		
						10.45				10.45		
11	-3.60	11.70	1.85			11.15	10/30		D10-11	11.15		
						11.45				11.45		
12	-4.00	12.10	0.40		砂混りシルト	12.15	16/30		D10-12	12.15		
						12.45				12.45		
13					細砂	13.15	13/30		D10-13	13.15		
						13.45				13.45		
14	-6.70	14.80	2.70			14.15	12/30		D10-14	14.15		
						14.45				14.45		
15					シルト混り細砂	15.15	10/30		D10-15	15.15		
						15.45				15.45		
16	-7.95	16.05	1.25			16.15	3/30		D10-16	16.15		
	-8.80	16.90	0.85		砂混りシルト	16.45				16.45		
17						17.15	3/33		D10-17	17.15		
						17.48				17.48		
18					シルト	18.15	3/35		D10-18	18.15		
						18.50				18.50		
19						19.15	3/35		D10-19	19.15		
						19.50				19.50		
20	-11.90	20.00	3.10			20.15	3/33					
						20.48						
21						21.15	3/35		D10-20	21.15		
						21.50				21.50		
22						22.15	3/35					
						22.50						
23						23.15	2/30					
						23.45						
24						24.15	2/30					
						24.45						
25					粘土質シルト	25.15	2/30		D10-21	25.15		
						25.45				25.45		
26						26.15	2/33					
						26.48						
27						27.15	2/35					
						27.50						
28						28.15	2/33					
						28.48						
29						29.15	1/33		D10-22	29.15		
						29.48				29.48		
30	-21.90	30.00	10.00									

精査中

標高	深度	層厚	土質区分
-25.40	33.50	3.50	砂混りシルト
-42.90	51.00	17.50	粘土質シルト
-47.70	55.80	4.80	シルト
-48.55	56.65	0.85	有機質シルト
-49.85	57.95	1.30	砂混りシルト
-50.85	58.95	1.00	シルト質細砂
-51.80	59.90	0.95	細砂
-52.85	60.95	1.05	固結シルト
-53.40	61.50	0.55	細砂
-54.70	62.80	1.30	固結シルト
-55.80	63.90	1.10	シルト質細砂
-56.20	64.30	0.40	細砂

試験深度	打撃回数/貫入量	試料番号	採取深度
30.15–30.50	1/35		
31.15–31.57	1/42	D10-23	31.15–31.57
32.15–32.55	1/40		
33.15–33.55	1/40		
34.15–34.50	1/35		
35.15–35.45	1/30	D10-24	35.15–35.45
36.15–36.55	1/40		
37.15–37.60	1/45		
38.15–38.48	1/33		
39.15–39.50	1/35	D10-25	39.15–39.50
40.15–40.55	1/40		
41.15–41.54	1/39		
42.15–42.50	1/35		
43.15–43.47	1/32	D10-26	43.15–43.47
44.15–44.45	2/30		
45.15–45.50	3/35		
46.15–46.47	3/32		
47.15–47.45	3/30	D10-27	47.15–47.45
48.15–48.45	3/30		
49.15–49.50	4/35		
50.15–50.48	4/33		
51.15–51.48	6/33	D10-28	51.15–51.48
52.15–52.45	5/30		
53.15–53.47	5/32	D10-29	53.15–53.47
54.15–54.45	5/30		
55.15–55.45	5/30		
56.15–56.45	6/30	D10-30	56.15–56.45
57.15–57.45	5/30	D10-31	57.15–57.45
58.15–58.45	7/30		
59.15–59.45	28/30	D10-32	59.15–59.45
60.15–60.45	15/30		
61.15–61.45	33/30		
62.15–62.45	24/30	D10-33	62.15–62.45
63.15–63.45	50/30		
64.15–64.30	50/15	D10-34	64.15–64.30



精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.11

調 査 位 置：千葉県我孫子市布佐東

調査年月日：平成23年12月 5日～平成23年12月 9日

孔口標高：ＴＰ 4.20m

孔内水位：ＧＬ -1.90m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
	3.60	0.60	0.60		盛土							
1	2.50	1.70	1.10		ローム	1.15	3/30		D11-1	1.15		
	2.20	2.00	0.30		シルト混り細砂	1.45				1.45		
2						2.15	7/30		D11-2	2.15		
					細砂	2.45				2.45		
3	0.70	3.50	1.50			3.15	5/35		D11-3	3.15		
						3.50				3.50		
4						4.15	2/30		D11-4	4.15		
						4.45				4.45		
5						5.15	2/38		D11-5	5.15		
						5.53				5.53		
6						6.15	1/45		D11-6	6.15		
					粘土質シルト	6.60				6.60		
7						7.15	0/45					
						7.60						
8						8.15	0/45					
						8.60						
9						9.15	0/45		D11-7	9.15		
	-5.80	10.00	6.50			9.60				9.60		
10						10.15	2/45		D11-8	10.15		
						10.60				10.60		
11						11.15	0/35		D11-9	11.15		
					砂混りシルト	11.50				11.50		
12						12.15	1/40		D11-10	12.15		
						12.55				12.55		
13						13.15	3/35					
	-9.60	13.80	3.80			13.50						
14						14.15	0/50					
					シルト	14.65						
15						15.15	1/35					
	-11.40	15.60	1.80			15.50						
16						16.15	24/30					
					砂質固結シルト	16.45						
17						17.15	9/30					
	-13.40	17.60	2.00			17.45						
18						18.15	5/30					
					凝灰質シルト	18.45						
19						19.15	7/30					
	-15.25	19.45	1.85			19.45						
20					細砂	20.15	35/30					
	-16.25	20.45	1.00			20.45						
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.12

調 査 位 置：千葉県香取市十間川沿い

調査年月日：平成23年11月25日～平成23年12月 2日

孔口標高：ＴＰ 3.40m

孔内水位：ＧＬ -0.60m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数/貫入量 回/cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	1.60	1.80	1.80		埋土（礫混り細砂）	1.15	1/50		D12-1	1.15		
2	1.10	2.30	0.50		シルト	1.65 2.15	3/35		D12-2上	1.65 2.15		
	0.70	2.70	0.40		シルト混り細砂	2.50				2.50		
3	-0.10	3.50	0.80		細砂とシルトの互層	3.15	2/35		D12-3	3.15		
4						3.50 4.15	1/40		D12-4	3.50 4.15		
5					砂質シルト	4.55 5.15	1/40		D12-5	4.55 5.15		
6	-2.60	6.00	2.50			5.55 6.15	2/40		D12-6	5.55 6.15		
7	-4.15	7.55	1.55		細砂とシルトの互層	6.55 7.15	3/30		D12-7	6.55 7.15		
8						7.45 8.15	7/33		D12-8	7.45 8.15		
9						8.48 9.15	20/30		D12-9	8.48 9.15		
10						9.45 10.15	11/30		D12-10	9.45 10.15		
11						10.45 11.15	7/33		D12-11	10.45 11.15		
12						11.48 12.15	6/35		D12-12	11.48 12.15		
13					細砂	12.50 13.15	6/32		D12-13	12.50 13.15		
14						13.47 14.15	5/30		D12-14	13.47 14.15		
15						14.45 15.15	6/30		D12-15	14.45 15.15		
16						15.45 16.15	5/35		D12-16	15.45 16.15		
17						16.50 17.15	5/33		D12-17	16.50 17.15		
18						17.48 18.15	8/34		D12-18	17.48 18.15		
19	-15.60	19.00	11.45			18.49 19.15	3/36		D12-19	18.49 19.15		
20	-17.10	20.50	1.50		シルト混り細砂	19.51 20.15	3/35		D12-20	19.51 20.15		
21						20.50				20.50		
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.13

調 査 位 置：千葉県香取市佐原ロ空地

調査年月日：平成23年11月 8日～平成23年11月10日

孔口標高：ＴＰ 4.30m

孔内水位：ＧＬ -1.05m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	2.85	1.45	1.45		埋土	1.15	6/30		D13-1上	1.15		
						1.45				1.45		
2						2.15	3/35		D13-2	2.15		
					細砂	2.50				2.50		
3						3.15	4/30		D13-3	3.15		
	0.40	3.90	2.45			3.45				3.45		
4						4.15	2/30					
						4.45						
5					シルト	5.15	0/39		D13-4	5.15		
						5.54				5.54		
6	-2.10	6.40	2.50			6.15	2/34		D13-5	6.15		
						6.49				6.49		
7					細砂	7.15	4/30		D13-6	7.15		
						7.45				7.45		
8	-3.70	8.00	1.60			8.15	1/30		D13-7	8.15		
					シルト	8.45				8.45		
9	-4.80	9.10	1.10			9.15	13/30		D13-8	9.15		
						9.45				9.45		
10						10.15	15/30		D13-9	10.15		
						10.45				10.45		
11						11.15	23/30		D13-10	11.15		
						11.45				11.45		
12						12.15	9/30		D13-11	12.15		
						12.45				12.45		
13						13.15	9/32		D13-12	13.15		
						13.47				13.47		
14						14.15	24/30		D13-13	14.15		
					細砂	14.45				14.45		
15						15.15	38/30		D13-14	15.15		
						15.45				15.45		
16						16.15	25/30		D13-15	16.15		
						16.45				16.45		
17						17.15	29/30		D13-16	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	30/32		D13-17	18.15		
						18.47				18.45		
19						19.15	34/30		D13-18	19.15		
						19.45				19.45		
20						20.15	19/30		D13-19	20.15		
	-16.15	20.45	11.35			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.14

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区幕張5丁目第2公園

調査年月日：平成23年11月24日～平成23年11月30日

孔口標高：ＴＰ　3.90m

孔内水位：ＧＬ　-2.19m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.80	0.10	0.10		埋土							
					埋土(細砂)	1.15	6/30		D14-1	1.15		
	2.05	1.85	1.75			1.45				1.45		
2	1.70	2.20	0.35		埋土(シルト混り細砂	2.15	7/30		D14-2	2.15		
						2.45				2.45		
3					埋土(細砂)	3.15	7/30		D14-3	3.15		
	0.00	3.90	1.70			3.45				3.45		
4	-0.75	4.65	0.75		埋土(砂混りシルト)	4.15	1/45		D14-4	4.00		
						4.60				4.45		
5	-1.80	5.70	1.05		貝殻混り細砂	5.15	7/30		D14-5	5.15		
						5.45				5.45		
6					シルト混り細砂	6.15	11/30		D14-6	6.15		
7	-3.65	7.55	1.85			6.45				6.45		
						7.15	10/30		D14-7	7.15		
8	-4.95	8.85	1.30		シルト質細砂	7.45				7.45		
						8.15	6/30		D14-8	8.15		
9	-5.65	9.55	0.70		砂質シルト	8.45				8.45		
						9.15	3/42		D14-9	9.15		
	-5.95	9.85	0.30		火山灰質シルト	9.57				9.57		
10						10.15	1/41		D14-10	10.15		
					砂質シルト	10.56				10.56		
11	-8.00	11.90	2.05			11.15	1/38		D14-11	11.15		
						11.53				11.53		
12						12.15	3/30		D14-12	12.15		
						12.45				12.45		
13					シルト質細砂	13.15	4/34		D14-13	13.15		
						13.49				13.49		
14						14.15	8/30		D14-14	14.15		
						14.45				14.45		
15						15.15	9/30					
	-11.90	15.80	3.90			15.45						
16						16.15	18/30		D14-15	16.15		
						16.45				16.45		
17					シルト混り細砂	17.15	24/30		D14-16	17.15		
	-14.05	17.95	2.15			17.45				17.45		
18						18.15	13/30		D14-17	18.15		
	-14.95	18.85	0.90		シルト質細砂	18.45				18.45		
19						19.15	15/30		D14-18	19.15		
					シルト質細砂	19.45				19.45		
20						20.15	12/30		D14-19	20.15		
	-16.55	20.45	1.60			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.15

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区幕張海浜公園

調査年月日：平成23年11月30日～平成23年12月 2日

孔口標高：ＴＰ 5.00m

孔内水位：ＧＬ -1.54m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1					埋土	1.15	8/32		D15-1	1.15		
	3.25	1.75	1.75			1.47				1.47		
2	3.05	1.95	0.20		埋土(砂質シルト)	2.15	3/30		D15-2	2.15		
					表土(細砂)	2.45				2.45		
3	1.40	3.60	1.65			3.15	7/30		D15-3	3.15		
	1.15	3.85	0.25		シルト	3.45				3.45		
4					細砂	4.15	8/30		D15-4	4.15		
	0.30	4.70	0.85			4.45				4.45		
5						5.15	1/39		D15-5	5.15		
						5.54				5.54		
6						6.15	1/35					
						6.50						
7					シルト	7.15	1/30		D15-6	7.15		
						7.45				7.45		
8						8.15	4/30					
						8.45						
9	-4.30	9.30	4.60			9.15	7/30		D15-7	9.15		
						9.45				9.45		
10					細砂	10.15	14/30		D15-8	10.15		
	-5.95	10.95	1.65			10.45				10.45		
11						11.15	7/30		D15-9	11.15		
						11.45				11.45		
12					砂質シルト	12.15	4/32		D15-10	12.15		
						12.47				12.47		
13						13.15	3/35		D15-11	13.15		
	-8.90	13.90	2.95			13.50				13.50		
14					粘土混りシルト	14.15	2/38		D15-12	14.15		
						14.53				14.53		
15	-10.45	15.45	1.55			15.15	1/30		D15-13	15.15		
						15.45				15.45		
16	-11.30	16.30	0.85		有機質シルト	16.15	3/34					
						16.49						
17	-12.35	17.35	1.05		凝灰質粘土	17.15	2/37					
						17.52						
18						18.15	4/31					
						18.46						
19					粘土	19.15	5/34					
						19.49						
20	-15.45	20.45	3.10			20.15	5/30					
						20.45						
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.16

調 査 位 置：千葉県千葉市美浜区花見川緑地（交通公園）

調査年月日：平成23年11月 8日～平成23年11月14日

孔口標高：ＴＰ 4.20m

孔内水位：ＧＬ -2.20m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	3.80	0.40	0.40		埋土							
	2.30	1.90	1.50		埋土(細砂)	1.15	3/37		D16-1	1.15		
	2.05	2.15	0.25		埋土(貝殻混り細砂)	1.52				1.52		
2						2.15	4/34		D16-2	2.15		
	1.25	2.95	0.80		埋土(シルト混り細砂)	2.49				2.49		
3						3.15	10/32		D16-3	3.15		
						3.47				3.47		
4						4.15	15/30		D16-4	4.15		
						4.45				4.46		
5					埋土(細砂)	5.15	14/31		D16-5	5.15		
						5.46				5.46		
6						6.15	20/30		D16-6	6.15		
	-2.65	6.85	3.90			6.45				6.45		
7						7.15	3/39		D16-7	7.15		
	-3.50	7.70	0.85		シルト質細砂	7.54				7.54		
	-3.80	8.00	0.30		砂質シルト	8.15	1/34		D16-8	8.15		
8						8.49				8.49		
9					シルト	9.15	2/31		D16-9	9.15		
						9.46				9.46		
	-5.70	9.90	1.90			10.15	9/30		D16-10	10.15		
10						10.45				10.45		
11						11.15	5/33		D16-11	11.15		
					砂質シルト	11.48				11.48		
12						12.15	4/35		D16-12	12.15		
	-8.85	13.05	3.15			12.50				12.50		
13						13.15	6/33		D16-13	13.15		
	-9.30	13.50	0.45		貝殻混りシルト質細砂	13.48				13.48		
14						14.15	14/31		D16-14	14.15		
						14.46				14.46		
15						15.15	15/30		D16-15	15.15		
						15.45				15.45		
16						16.15	22/30		D16-16	16.15		
						16.45				16.45		
17					細砂	17.15	30/30		D16-17	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	32/30		D16-18	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	47/30		D16-19	19.15		
						19.45				19.45		
20						20.15	50/28		D16-20	20.15		
	-16.23	20.43	6.93			20.43				20.43		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.17

調 査 位 置：千葉県習志野市香澄小学校

孔口標高：ＴＰ　3.40m

調査年月日：平成23年12月 6日～平成23年12月 9日

孔内水位：ＧＬ -1.00m



※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.18

調 査 位 置：千葉県習志野市香澄公園

孔口標高：ＴＰ　3.80m

調査年月日：平成23年12月12日～平成23年12月15日

孔内水位：ＧＬ　-1.75m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	2.30	1.50	1.50		盛土(砂)	1.15	5/30		D18-1	1.15		
						1.45				1.45		
2						2.15	0/50		D18-2	2.15		
						2.65				2.69		
3						3.15	0/50		D18-3	3.15		
					シルト	3.65				3.65		
4						4.15	1/50		D18-4	4.15		
						4.65				4.65		
5	-2.00	5.80	4.30			5.15	1/30		D18-5	5.15		
						5.45				5.45		
6						6.15	7/30		D18-6	6.15		
						6.45				6.45		
7					細砂	7.15	10/30		D18-7	7.15		
						7.45				7.45		
8	-4.20	8.00	2.20			8.15	4/30		D18-8	8.15		
						8.45				8.45		
9					シルト質細砂	9.15	3/30		D18-9	9.15		
	-6.10	9.90	1.90			9.45				9.45		
10						10.15	3/30		D18-10	10.15		
						10.45				10.45		
11					砂混りシルト	11.15	1/30		D18-11	11.15		
	-8.00	11.80	1.90			11.45				11.45		
12						12.15	5/33		D18-12	12.15		
						12.48				12.48		
13						13.15	17/30		D18-13	13.15		
						13.45				13.45		
14						14.15	24/30		D18-14	14.15		
						14.45				14.45		
15						15.15	30/30		D18-15	15.15		
					細砂	15.45				15.45		
16						16.15	32/30		D18-16	16.15		
						16.45				16.45		
17						17.15	29/30		D18-17	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	44/30		D18-18	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	19/30		D18-19	19.15		
	-15.80	19.60	7.80			19.45				19.45		
20					固結シルト	20.15	20/30		D18-20	20.15		
	-16.65	20.45	0.85			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.19

調 査 位 置：千葉県香取市北3丁目（北3丁目公園）

調査年月日：平成23年11月 1日～平成23年11月 8日

孔口標高：ＴＰ 3.00m

孔内水位：ＧＬ -0.82m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
	2.95	0.05	0.05		シルト混り細砂							
	2.85	0.15	0.10		砂質ローム							
	2.50	0.50	0.35		シルト混り細砂							
1	2.00	1.00	0.50		シルト混り細砂							
						1.15	3/32		D19-1	1.15		
	1.30	1.70	0.70		砂質シルト	1.47				1.47		
2						2.15	13/32		D19-2	2.15		
					礫混り中砂	2.47				2.47		
3	-0.10	3.10	1.40			3.15	5/32		D19-3	3.15		
					シルト混り細砂	3.47				3.47		
4	-0.95	3.95	0.85			4.15	3/30		D19-4	4.15		
	-1.15	4.15	0.20		シルト							
	-1.60	4.60	0.45		シルト質細砂	4.45				4.45		
5						5.15	0/35		D19-5	5.15		
						5.50				5.50		
6						6.15	0/35		D19-6	6.15		
					シルト	6.50				6.50		
7						7.15	0/35		D19-7	7.15		
						7.50				7.50		
8	-5.00	8.00	3.40			8.15	0/35		D19-8	8.15		
					砂混りシルト	8.50				8.50		
9	-6.00	9.00	1.00			9.15	4/30		D19-9	9.15		
	-6.50	9.50	0.50		砂質シルト	9.45				9.45		
10	-7.30	10.30	0.80		シルト質細砂	10.15	11/30		D19-10	10.15		
	-7.60	10.60	0.30		シルト混り細砂	10.45				10.45		
11	-8.20	11.20	0.60		貝殻混り細砂	11.15	25/30		D19-11	11.15		
	-8.90	11.90	0.70		細砂	11.45				11.45		
12						12.15	34/30		D19-12	12.15		
						12.45				12.45		
13						13.15	27/30		D19-13	13.15		
					細砂	13.45				13.45		
14						14.15	28/30		D19-14	14.15		
						14.45				14.45		
15	-12.60	15.60	3.70			15.15	42/30		D19-15	15.15		
	-12.85	15.85	0.25		砂質シルト	15.45				15.45		
16						16.15	32/30		D19-16	16.15		
					細砂	16.45				16.45		
17						17.15	47/30		D19-17	17.15		
	-14.80	17.80	1.95			17.45				17.45		
18	-15.10	18.10	0.30		砂質シルト	18.15	45/30		D19-18	18.15		
	-15.55	18.55	0.45		細砂	18.45				18.45		
	-15.85	18.85	0.30		砂質シルト	19.15	32/30		D19-19	19.15		
19						19.45				19.45		
					細砂	20.15	31/30		D19-20	20.15		
20	-17.45	20.45	1.60			20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中

※精査中のため、今後地質名などが変更される場合があります。
※孔口標高は、10mDEMから読み取った値です。今後、水準測量により再決定します。

件　　名：平成２３年度東日本大震災千葉県液状化調査業務委託

孔 番 号：No.20

調 査 位 置：千葉県香取市佐原ハ4428（新島中学校）

調査年月日：平成23年11月 1日～平成23年11月 7日

孔口標高：ＴＰ 2.60m

孔内水位：ＧＬ -1.05m

標尺 m	標高 m	深度 m	層厚 m	柱状図	地質名	標準貫入試験 深度 m	打撃回数／貫入量 回／cm	N値 0 10 20 30 40 50 60	試料採取 試料番号	試料採取 採取深度 m	原位置試験 試験名	原位置試験 試験深度 m
1	1.60	1.00	1.00		埋土	1.15	27/30		D20-1	1.15		
						1.45				1.45		
2	0.45	2.15	1.15		細砂	2.15	2/37		D20-2	2.15		
	-0.20	2.80	0.65		有機質シルト	2.52				2.52		
3						3.15	4/40		D20-3	3.15		
						3.55				3.55		
4						4.15	8/30		D20-4	4.15		
						4.45				4.45		
5						5.15	11/30		D20-5	5.15		
						5.45				5.45		
6						6.15	15/30					
						6.45						
7						7.15	11/30					
						7.45						
8						8.15	19/30		D20-6	8.15		
					細砂	8.45				8.45		
9						9.15	25/30		D20-7	9.15		
						9.45				9.45		
10						10.15	12/30		D20-8	10.15		
						10.45				10.45		
11						11.15	11/30		D20-9	11.15		
						11.45				11.45		
12						12.15	8/30		D20-10	12.15		
						12.45				12.45		
13						13.15	6/32		D20-11	13.15		
						13.47				13.47		
14	-11.40	14.00	11.20			14.15	4/31		D20-12	14.15		
						14.46				14.46		
15						15.15	3/35		D20-13	15.15		
						15.50				15.50		
16						16.15	2/37		D20-14	16.15		
						16.52				16.52		
17					砂質シルト	17.15	1/30		D20-15	17.15		
						17.45				17.45		
18						18.15	1/30		D20-16	18.15		
						18.45				18.45		
19						19.15	2/32		D20-17	19.15		
						19.47				19.47		
20	-17.35	19.95	5.95			20.15	6/30		D20-18	20.15		
	-17.85	20.45	0.50		細砂	20.45				20.45		
21												
22												
23												
24												
25												
26												

精査中