千葉市美浜区の液状化被害状況と航空写真(昭和47年)

参考資料1



千葉市美浜区の液状化被害
(地質環境研究室資料)

千葉市美浜区の液状化被害状況と航空写真(昭和47年)

参考資料1



草野水路は、昭和47年当時、両岸の埋立の排水路となっており、周辺に比べ細粒物が堆積しやすい環境であった。ただし、液状化被害地域と本航空写真の黒色地域(水域)とは、厳密には一致しない。

草野水路

千葉市美浜区の航空写真(昭和47年)