

令和5年12月15日
県土整備部道路環境課
043-223-3141

橋名板等の盗難の発生について

県道に架かる橋梁について、橋名板等6枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

1 発見日

令和5年12月13日（水）

2 発生場所

- ① 地蔵橋（県道成田滑河線 成田市芦田地先）
 - ② 東和泉橋（県道成田下総線 成田市東和泉地先）
- ※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

3 被害状況

- ① 橋名板 2枚
（ブロンズ製、縦150mm×横400mm×厚10mm）
被害金額 104,400円（価格52,200円/枚）
- ② 橋名板 4枚
（ブロンズ製、縦150mm×横550mm×厚10mm）
被害金額 287,600円（価格71,900円/枚）

4 発生状況

12月13日（水）に成田土木事務所が現地確認を実施し、盗難を確認しました。


※現地状況写真については、別紙2のとおり

5 対応状況

盗難対策として、施設に応じた適切な保全措置やパトロールによる早期発見等に努めています。なお、12月15日（金）に成田土木事務所から成田警察署に被害届を提出しました。

6 その他

9月6日（水）に、成田土木事務所が契約する橋梁点検受託業者が現地調査した際には、異常は発見されておりません。



発生場所①（盗難発生後）



発生場所①（盗難発生前）



発生場所②（盗難発生後）



発生場所②（盗難発生前）

