

令和8年7月8日  
県土整備部道路環境課  
043-223-3135

## 橋名板の盗難の発生について

県が管理する道路の橋梁について、橋名板6枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

### 1 発見日及び発生箇所

令和8年7月7日（火）

- ① 北川橋（県道茂原夷隅線 長生郡長生村七井<sup>なないど</sup>土地先）
- ② 境部田橋（国道409号 長生郡長南町坂本<sup>さかいふたばし</sup>地先）
- ③ 宮本橋（国道409号 長生郡長南町坂本<sup>さかいふたばし</sup>地先）
- ④ 野牛千里橋（国道409号 茂原市野牛<sup>やぎゅう</sup>地先）

※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

### 2 被害状況

- ① 橋名板 1枚  
（ブロンズ製、縦150mm、横550mm、厚さ10mm）  
被害金額71,900円（価格71,900円／枚）
- ② 橋名板 2枚  
（ブロンズ製、縦150mm、横550mm、厚さ15mm）  
被害金額63,600円（価格63,600円／枚）  
（ブロンズ製、縦150mm、横700mm、厚さ15mm）  
被害金額80,600円（価格80,600円／枚）
- ③ 橋名板 1枚  
（ブロンズ製、縦150mm、横550mm、厚さ15mm）  
被害金額63,600円（価格63,600円／枚）
- ④ 橋名板 2枚  
（ブロンズ製、縦150mm、横550mm、厚さ15mm）  
被害金額63,600円（価格63,600円／枚）  
（ブロンズ製、縦150mm、横700mm、厚さ15mm）  
被害金額80,600円（価格80,600円／枚）

### 3 発生状況

7月6日（月）、東橋（<sup>あずまはし</sup> 県道茂原環状線 茂原市猿袋地先）の橋名板が外れかかっているとの通報を受け、一宮川改修事務所が現地確認を行ったところ、当該橋梁の橋名板の破損を確認しました。

これを受け、翌7月7日（火）、長生土木事務所管内の橋梁を巡視した結果、上記4橋の橋名板について盗難被害を確認しました。

なお、当該橋名板については、ボルトなどにより固定がされていましたが、盗難被害を受けたものです。


※現地状況写真については、別紙2のとおり

### 4 対応状況

7月8日（水）に長生土木事務所から茂原警察署に被害届を提出する予定としています。

### 5 その他

県が管理する道路の橋梁の橋名板については、今後も、引き続き、道路パトロールにおいて状況を注視するとともに、盗難防止対策の検討を進めてまいります。



現地の状況（盗難発生後）

発生箇所①北川橋（県道茂原夷隅線 長生郡長生村七井土地先）



発生箇所②境部田橋（国道409号 長生郡長南町坂本地先）



発生箇所③宮本橋（国道409号 長生郡長南町坂本地先）



発生箇所④野牛千里橋（国道409号 茂原市野牛地先）

