






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) いすみ市新田地区





箇所番号	Ⅱ-122K2301	 	著しい危害のおそれのある土地の区域 危害のおそれのある土地の区域
箇所名	新田59		
所在地	いすみ市新田		