

# 病院等における吹付けアスベスト等使用実態調査の報告について

健康福祉部医療整備課  
電話：043-223-3881

## 1. 調査概要

県内病院における吹付けアスベスト等使用実態調査について（平成17年8月1日付け厚生労働省通知）等に基づき、県内の全病院（289）中（調査対象病院）245施設について、報告をまとめたもの。

### （1）調査対象

・国立病院・独立行政法人（一部）・大学病院を除く病院

### （2）調査対象建材

平成8年以前竣工（改修工事を含む）した建築物に使用されている、吹付けアスベスト、吹付けロックウール等（平成8年以降建築された病院を除く）

## 2. 調査結果

区分	全病院数	調査対象病院数	調査対象施設を有する病院数	回答病院数	吹付けアスベスト（石綿）等がある病院	左記（ ）のうち、措置済状態の場所がある病院	左記（ ）のうち、措置済状態ではないもの		分析調査中の病院数
							ばく露のおそれがない場所を有する病院	ばく露のおそれがある場所を有する病院	
病院	289	272	245	245	71	41	32	10	15

（注1）それぞれの調査項目に重複する病院があるため、 の施設数の合計と の施設数とは一致しません。

## 3. 今後の対応

ばく露の恐れのある病院（10施設）に対しては、早急に適正な措置を行うよう指導済みであり、封鎖・囲い込み等、措置予定の報告等をすでに受けています。

また、ばく露等のおそれのない病院であっても吹付けアスベスト有りと報告のあった病院に対しては県有施設の吹付けアスベスト対策マニュアル等を参考に今後の建物の維持管理にアスベストの点検や処置状況について、台帳等を作成して記入・保存することを指導する等、アスベストの適切な対策を行うよう、指導してまいります。

