


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)




(1/25,000)

様式1 (急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
箇所番号	Ⅱ-121K2154
箇所名	植野13
所在地	勝浦市植野


土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す


様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(その1)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2154
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	植野13
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示年月日		所在地	勝浦市植野
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図




様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2154
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	植野13
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/mを超える区域		告示年月日		所在地	勝浦市植野	
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域 それ以外の区域						

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-1)



様式2-1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分・移動>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2154
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/mを超える区域			告示番号		箇所名	植野13
	それ以外の区域				告示年月日		所在地	勝浦市植野

土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2-2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2-2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力) <力区分・堆積>	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,000	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	II-121K2154
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号		箇所名	植野13
	それ以外の区域			告示年月日		所在地	勝浦市植野

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	115.67	1.00	100.00	1.00	-	-	14.41	2.55	~								
2 ~ 3	119.40	1.00	100.00	1.00	-	-	14.41	2.55	~								
3 ~ 4	-	-	100.00	1.00	-	-	12.76	2.26	~								
5 ~ 6	142.18	1.00	100.00	1.00	-	-	15.96	2.83	~								
6 ~ 7	142.18	1.00	100.00	1.00	-	-	16.76	2.97	~								
7 ~ 8	135.11	1.00	100.00	1.00	-	-	16.76	2.97	~								
8 ~ 9	127.94	1.00	100.00	1.00	-	-	15.73	2.79	~								
9 ~ 10	121.95	1.00	100.00	1.00	-	-	15.73	2.79	~								
10 ~ 11	123.32	1.00	100.00	1.00	-	-	12.86	2.28	~								
11 ~ 12	123.32	1.00	100.00	1.00	-	-	12.86	2.28	~								
12 ~ 13	114.22	1.00	100.00	1.00	-	-	13.44	2.38	~								
13 ~ 14	-	-	100.00	1.00	-	-	13.44	2.38	~								
14 ~ 15	-	-	94.38	1.00	-	-	13.32	2.36	~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								
~									~								

様式3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	Ⅱ-121K2154
	告示番号		箇所名	植野13
	告示年月日		所在地	勝浦市植野