




土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岡発戸・岡発戸新田・都部新田地区




箇所番号	II-042K2006(-1)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田、都部新田		基礎調査実施箇所



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岡発戸・岡発戸新田・都部新田地区





箇所番号	II-042K2006(-2)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田、都部新田		基礎調査実施箇所



18.6

18.4

10

5.8

5.1

4.4

4.4

4.2

3.4

3.1

3.5

3.1


3.6


岡発戸

湖北集水路

都部新田

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 岡発戸・岡発戸新田・都部新田地区





箇所番号	II-042K2006(-3)		著しい危害のおそれのある土地の区域
箇所名	岡発戸4		危害のおそれのある土地の区域
所在地	我孫子市岡発戸、 岡発戸新田、都部新田		基礎調査実施箇所

岡発戸

岡発戸新田

0 20 40 80 m