

令和 8 年 9 月 23 日
農 林 水 産 部 耕 地 課
電 話 043-223-2978
県土整備部県土整備政策課
電 話 043-223-3377

北印旛沼の堤防決壊について

令和 8 年台風 25 号により、北印旛沼（成田市船形干拓）及び角川（成田市下方）で堤防が決壊し、周辺で大規模な浸水被害が発生しています。

県では、印旛沼の早期機能回復を図るため、国による緊急復旧について支援要請を行い、関東地方整備局より TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）が派遣されることが決定しました。

今後は、決壊した堤防の緊急復旧に向けて、国とともに早期の堤防の機能回復を図ってまいります。

1 印旛沼周辺の浸水概要

令和 8 年 9 月 22 日、台風 25 号による豪雨により、県が管理する北印旛沼の堤防が約 100 m 及び北印旛沼に流入する農業排水路である角川の堤防の一部が決壊したため、北印旛沼及び長門川周辺で浸水被害が発生しています。

※印旛沼周辺・佐倉市域被災概要は別紙 1-1、1-2 のとおり

※北印旛沼の浸水状況図は別紙 2 のとおり

2 復旧支援の概要

県では、印旛沼の堤防機能の早期回復を図るため、国に対し、緊急復旧支援の要請を行い、令和 8 年 9 月 23 日に国土交通省から TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の派遣が決定しました。

国とともに早期に堤防の緊急復旧が実現するよう対応してまいります。

3 参考

国土交通省関東地方整備局の報道発表資料

https://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/kyoku_s_kisha_00578.pdf

問合せ先：千葉県農林水産部耕地課
（角川に関すること）

電 話：043—223—2978

問合せ先：千葉県県土整備部河川環境課
（北印旛沼に関すること）

電 話：043—223—3154