

(その三)

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 工場又は事業場の名称 | 東武化学工業株式会社<br>千葉工業 |
|------------|--------------------|

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

ア 計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

| 対策 1 |   | 対策 2 |   | 対策 3 |   | 対策 4 |   | 対策 5 |   | 対策 6 |  | 対策 7 |  | 対策 8 |  | 対策 9 |  | 対策10 |  |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 2    | 1 | 2    | 2 | 5    | 6 | 1    | 2 | 3    | 4 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |

その他(19, 29, 39, 49, 59, 99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

備考 3 (2)に記載する対策も含めて記載すること。

イ 目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基準年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせる場合は、全ての対策について記載すること。

| 対策 1 |   | 対策 2 |   | 対策 3 |   | 対策 4 |   | 対策 5 |   | 対策 6 |  | 対策 7 |  | 対策 8 |  | 対策 9 |  | 対策10 |  |
|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|
| 2    | 1 | 2    | 2 | 5    | 6 | 1    | 2 | 3    | 4 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |