

(その三)

工場又は事業場の名称	アズマブレコート株式会社 市川工場
------------	----------------------

(2) 揮発性有機化合物の排出等の抑制のための対策

ア 計画年度に実施する対策の内容

(1)の計画年度の削減率を達成するための対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策1	対策2	対策3	対策4	対策5	対策6	対策7	対策8	対策9	対策10
1 2	2 2	2 3	9 1	9 2					

その他(19, 29, 39, 49, 59, 99)を選んで記載した場合は、対策の内容を次の欄に具体的に記入すること。

VOC測定結果のバラツキが大きすぎて数値の正確さが欠けるように思われます。.....
測定に関して検証するために下記の調査を実施して対処すべきところがあれば実施します。.....

①分析は公の計量事業者に依頼しているので問題ないと思われる。.....
②サンプリングの仕方を観察する。.....
③搬送方法、搬送時間を調査する。.....
④弊社一宮工場に同様のVOC排出施設がありVOC測定をしているので比較してみる。.....

備考 3 (2)に記載する対策も含めて記載すること。

イ 目標年度の削減率を達成するために実施する対策の内容

(1)の目標年度の削減率を達成するため、基幹年度の翌年度以降新たに実施し、又は実施した対策について、別表から該当する記号を選んで記載すること。複数の対策を組み合わせて実施しようとする場合は、全ての対策について記載すること。

対策1	対策2	対策3	対策4	対策5	対策6	対策7	対策8	対策9	対策10
1 2	2 2	2 3	9 1	9 2					