

【市原保健医療圏】

CT

番号	医療機関名	所在地	機種・台数	共同利用の形態			
				依頼元機関の医師が患者と共に来院して機器を使用	患者のみ来院		
					受入機関が検査・読影も実施	受入機関は検査・読影を行わず検査データのみ提供	受入機関の外來患者として受入
1	独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院	市原市辰巳台東2-16	■C1 ×1 ▲C3 ×1		○		
3	千葉県循環器病センター	市原市鶴舞575	◇C4 ×2			○	

■C1 : 320 列以上の CT ◎C2 : 128 列以上 320 列未満の CT ▲C3 : 64 列以上 128 列未満の CT ◇C4 : 64 列未満の CT

Cx : 列数不詳 (回答なし)

MRI

番号	医療機関名	所在地	機種・台数	共同利用の形態			
				依頼元機関の医師が患者と共に来院して機器を使用	患者のみ来院		
					受入機関が検査・読影も実施	受入機関は検査・読影を行わず検査データのみ提供	受入機関の外來患者として受入
1	独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院	市原市辰巳台東2-16	■M1 ×2		○		
2	医療法人社団水木会みずき整形外科医院	市原市五井中央東1-10-2	▲M3 ×1			○	
3	千葉県循環器病センター	市原市鶴舞575	◎M2 ×2			○	

■M1 : 3T 以上の MRI ◎M2 : 1.5T 以上 3T 未満の MRI ▲M3 : 1.5T 未満の MRI

Mx : 強度不詳 (回答なし)

PET

該当なし

■P1 : PET-CT ◎P2 : PET

放射線治療機器

番号	医療機関名	所在地	機種・台数	共同利用の形態			
				依頼元機関の医師が患者と共に来院して機器を使用	患者のみ来院		
					受入機関が検査・読影も実施	受入機関は検査・読影を行わず検査データのみ提供	受入機関の外來患者として受入
1	独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院	市原市辰巳台東2-16	■RI ×1		○		
3	千葉県循環器病センター	市原市鶴舞575	◎Rg ×1			○	

■RI : リニアック ◎Rg : ガンマナイフ

マンモグラフィ

番号	医療機関名	所在地	機種・台数	共同利用の形態			
				依頼元機関の医師が患者と共に来院して機器を使用	患者のみ来院		
					受入機関が検査・読影も実施	受入機関は検査・読影を行わず検査データのみ提供	受入機関の外來患者として受入
1	独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院	市原市辰巳台東2-16	1台		○		
3	千葉県循環器病センター	市原市鶴舞575	1台			○	