


# 急傾斜地の崩壊区域調査

様式5-4 平坦部の展開図

調査年度 平成25年度

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060033	箇所名	本佐倉7	所在地	酒々井町本佐倉
---------	------	-----------	-----	------	-----	---------



- 凡 例**
- 危害の恐れのある土地等の端点
  - 危害のおそれのある土地の区域
  - 著しい危害のおそれのある土地の区域
  - Y-1 危害の恐れのある土地 地点記号
  - R-1 著しい危害の恐れのある土地 地点記号

### 急傾斜地の崩壊区域調書

様式5-5 危害のおそれのある土地等の座標一覧

調査年度	平成25年度
------	--------

急傾斜地の位置	箇所番号	II-060033	箇所名	本佐倉7	所在地	酒々井町本佐倉
---------	------	-----------	-----	------	-----	---------

危害のおそれのある土地の座標						著しい危害のおそれのある土地の座標					
地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)	地点記号	X(m)	Y(m)
Y-1	38323.34	-30140.97				R-1	38311.99	-30130.30			
Y-2	38318.03	-30133.78				R-2	38308.28	-30127.34			
Y-3	38316.10	-30133.57				R-3	38305.72	-30103.85			
Y-4	38295.49	-30117.33				R-4	38328.88	-30089.84			
Y-5	38293.56	-30093.94				R-5	38335.79	-30113.56			
Y-6	38295.47	-30089.09				R-6	38341.46	-30127.73			
Y-7	38329.28	-30073.19				R-7	38337.49	-30127.88			
Y-8	38348.17	-30103.93				R-8	38325.15	-30121.79			
Y-9	38355.85	-30127.20				R-9	38322.45	-30121.35			
Y-10	38329.39	-30128.30									
Y-11	38336.94	-30135.84									