


(3) 底 質

平成 25 年 9 月の底質の調査結果は図 5-13 に、平成 6～8 年度の調査における底質の水平分布は図 5-14 に示すとおりである。

市川市塩浜 2 丁目の底質は、粒径 0.250mm 以下の細砂分よりも粒径の小さい底質の割合が大きく、特に離岸距離 40～80m の地点では粒径 0.075mm 以下のシルト質、粘土の割合が大きい状況となっている。また、平成 6～8 年度における底質の水平分布をみても、当該地点周辺はシルト・粘土分が 60%以上と多くなっている。



出典:「平成 25 年度 海岸基盤整備委託(モニタリング調査その 16) 報告書」(平成 26 年 3 月 千葉県)


図 5-13 底質の調査結果

(4) 地盤高

市川市塩浜 2 丁目周辺の地盤高（水深（-A.P.））は、図 5-15 に示すとおりである。


市川市塩浜 2 丁目周辺は浅海域であるが、護岸から約 100m 沖合に護岸に並行する形で水深の深い
渚がある。

拡大図は図 5-15 (2) に示す。



出典:「平成 22 年度 三番瀬自然環境総合解析 報告書」(平成 23 年 3 月、千葉県)

図 5-15(1) 市川市 2 丁目周辺の地盤高（水深：三番瀬周辺海域）



出典:「平成 25 年度 海岸基盤整備委託(モニタリング調査その 16) 報告書」(平成 26 年 3 月 千葉県)

図 5-15(2) 市川市 2 丁目周辺の地盤高 (等深線図 (平成 25 年 9 月測量))