

# 10月25日の大雨における復旧状況（河川の被害）

① 路線名称：（二）一宮川（長生村七井土地先）  
被害状況：堤防の崩落 《現在、盛土完了済》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



盛土工を実施

対応後



② 路線名称：（一）新坂川（松戸市大谷口地先）  
被害状況：土羽護岸崩落 《現在、土羽整形工事完了済》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



土羽整形工事を実施


復旧後



# 10月25日の大雨における復旧状況（河川の被害）

③ 路線名称：（一）長門川（栄町酒直地先）  
被害状況：土羽護岸浸食 《現在、応急対応済》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



盛土工による復旧

復旧後



④ 路線名称：（二）作田川（九十九里町作田地先）  
被害状況：堤防法面崩落 《現在、応急対応済》

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



ブルーシート設置による応急対応を実施

対応後



# 10月25日の大雨における復旧状況（河川の被害）

⑤ 路線名称：（一）高谷川（芝山町下吹入地先）  
被害状況：土羽護岸浸食

被災時



（一社）千葉県建設業協会の協力のもと対応

対応中



大型土のうによる応急復旧

復旧後

