最終処分場点検結果（令和7年度）

東金市松之郷3717番地

	堰堤等	周辺の法面	周囲の排水側溝	フェンス等	排水設備	遮水工	備考
4月16日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
5月14日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
6月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
7月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風の接近に伴う点検
8月4日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風の接近に伴う点検
8月7日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
9月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風の接近に伴う点検
9月6日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風の接近に伴う点検
9月11日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
10月9日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水・台風の接近に伴う点検
10月14日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	台風の接近に伴う点検
11月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	大雨に伴う点検
11月13日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
12月2日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	排水設備の点検
12月3日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	排水設備の点検
12月10日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
12月26日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	年末年始に向けた点検
1月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	点検
1月15日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
2月12日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	地下水観測井の確認
2月16日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	地下水観測井の確認
2月19日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水
3月5日	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	採水

2026/5/7

I