

重要文化財飯香岡八幡宮（建造物）災害対応状況



本殿被災状況①




本殿被災状況②



境内被災状況



倒木撤去作業



倒木撤去後



境内整備状況