

## 4 検査所の建物平面図及び案内図

### (1) 中央食肉衛生検査所

#### ア 施設の概要

所在地 成田市加良部 3-3-1

敷地面積 2,378.57 m<sup>2</sup>

建築延面積 792 m<sup>2</sup>


規模構造 鉄筋コンクリート2階建


内訳 1階 440 m<sup>2</sup> (印旛健康福祉センター 成田支所)

2階 298 m<sup>2</sup> (当所) ※一部他事業施設


車庫 54 m<sup>2</sup>

#### イ 平面図



 : 中食検管轄外

#### ウ 案内図



## (2) 東総食肉衛生検査所

### ア 施設の概要

所在地 旭市二の 5908-3


敷地面積 1,973.00 m<sup>2</sup>

建築延面積 945.05 m<sup>2</sup>


規模構造 鉄筋コンクリート2階建

内訳	新館	1階	228.40 m <sup>2</sup>
		2階	234.00 m <sup>2</sup>
	旧館	1階	250.90 m <sup>2</sup>
		2階	231.75 m <sup>2</sup>

### イ 平面図



### ウ 案内図




### (3)南総食肉衛生検査所

#### ア 施設の概要

所在地 茂原市上林 203-1  
敷地面積 1,195.41 m<sup>2</sup>  
建築延面積 420.00 m<sup>2</sup>  
規模構造 鉄筋コンクリート2階建  
内訳 1階 210 m<sup>2</sup>  
2階 210 m<sup>2</sup>

#### イ 平面図



#### ウ 案内図

