

水質検査結果

誉田給水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値	誉田給水場系給水栓		誉田給水場大宮分場系給水栓		誉田給水場千葉分場系給水栓	
		千葉市緑区 おゆみ野 誉田給水場 浄水	千葉市中央区 星久喜町	千葉市若葉区 大宮町 大宮分場浄水	千葉市若葉区 大宮町	千葉市中央区 都町 千葉分場浄水	千葉市中央区 旭町
採水時刻		10:05	12:00	10:50	11:30	9:35	9:05
採水年月日		H28.1.19	H28.1.19	H28.1.19	H28.1.19	H28.1.14	H28.1.14
天候 前日/当日		雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		8.5	8.9	8.3	10.5	10.0	10.4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.5	1.3	1.1	1.0	1.3	1.5
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	33.2	20.1	19.9	18.7	19.0	21.6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5
臭気強度(TON)	—	1	1	1	1	1	1
従属栄養細菌 CFU/mL	—	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 μS/cm	—	298	346	352	358	340	348
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.002	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.013	0.017	0.016	0.019	0.018	0.015
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001