

## 18. 漏水防止状況

事務所・支所別

事務所・支所	項目 調査管路 延長 (km)	調査栓数 (栓)	発見件数 (件)	処理件数 (件)	原因別内訳 (件)	
					給水管	配水管
給水課	-	-	-	-	-	-
千葉水道事務所	244.5	-	13	13	12	1
千葉西支所	238.6	-	10	10	10	0
市原支所	185.7	-	9	9	9	0
船橋水道事務所	120.1	-	8	8	8	0
船橋北支所	237.2	-	12	12	12	0
千葉ニュータウン支所	-	-	-	-	-	-
成田支所	-	-	-	-	-	-
市川水道事務所	131.2	-	12	12	11	1
松戸支所	192.2	-	11	11	11	0
葛南支所	78.5	-	9	9	8	1
<b>合計</b>	<b>1,428.0</b>	<b>-</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>81</b>	<b>3</b>

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている