

## 18. 漏水防止状況

### 事務所・支所別

事務所・支所	項目 調査管路 延長 (km)	調査栓数 (栓)	発見件数 (件)	処理件数 (件)	原因別内訳 (件)	
					給水管	配水管
給水課	-	-	-	-	-	-
千葉水道事務所	240.4	-	10	10	10	0
千葉西支所	208.4	-	10	10	8	2
市原支所	193.7	-	9	9	8	1
船橋水道事務所	124.4	-	8	8	8	0
船橋北支所	226.8	-	15	15	13	2
千葉ニュータウン支所	-	-	-	-	-	-
成田支所	-	-	-	-	-	-
市川水道事務所	130.8	-	8	8	8	0
松戸支所	186.6	-	10	10	9	1
葛南支所	80.5	-	5	5	5	0
<b>合計</b>	<b>1,391.6</b>	<b>-</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>69</b>	<b>6</b>

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている