

## 18. 漏水防止状況

### 事務所・支所別

| 事務所・支所     | 項目       | 調査管路<br>延長 (km) | 発見件数<br>(件) | 処理件数<br>(件) | 原因別内訳 (件) |     |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|-----------|-----|
|            |          |                 |             |             | 給水管       | 配水管 |
| 千葉水道事務所    |          | 240.1           | 13          | 13          | 11        | 2   |
| 千葉西支所      |          | 191.6           | 8           | 8           | 7         | 1   |
| 市原支所       |          | 185.6           | 7           | 7           | 5         | 2   |
| 船橋水道事務所    |          | 118.5           | 5           | 5           | 4         | 1   |
| 船橋北支所      |          | 226.5           | 9           | 9           | 7         | 2   |
| 千葉ニュータウン支所 | 船橋北支所に合算 |                 |             |             |           |     |
| 成田支所       |          |                 |             |             |           |     |
| 市川水道事務所    |          | 131.7           | 8           | 8           | 6         | 2   |
| 松戸支所       |          | 183.1           | 7           | 7           | 7         | 0   |
| 葛南支所       |          | 78.3            | 4           | 4           | 4         | 0   |
| 合 計        |          | 1,355.4         | 61          | 61          | 51        | 10  |

(注) 配水管は、口径50mmから450mmを調査対象としている