

手賀沼水門における測定の廃止について






① 位置図



(拡大図)



② 手賀沼水門と布佐下の過去20年間データ比較



③ 手賀沼水門と布佐下の過去3年間(月毎)データ比較

