

香取市役所周辺の家屋被害と地盤状況



明治15年頃の香取市

佐原中学校


液状化被害大

佐原中学校


佐原




A-A'断面




B-B'断面




C-C'断面



D-D'断面





土質柱状図NO. 1

土質柱状図NO. 2

土質柱状図NO. 3

土質柱状図NO. 4

土質柱状図NO. 5

土質柱状図NO. 6