



3

## 敷地外からの進入(緊急輸送道路からの進入口の状況)

2

1



出入口①の状況 2車線分の道路幅がある

出入口②の状況 1車線分の道路幅がある

3



出入口③の状況 1車線分の道路幅があるが、 多目的広場への進入にあたっては段差が ある

備考

備考

No.広-12

施設名称

## 睦沢町総合運動公園

Page

4

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

1 【1】多目的広場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

2 【2】野球場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

【3】テニスコート



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

【4】ゲートボール場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

3

No.広-12

施設名称

睦沢町総合運動公園

Page

5

## 施設内の広場、駐車場、その他競技場等の入り口と敷地内の状況

5 <1>駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

6 <2>駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

/ |<3>駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

<4>駐車場



施設への出入口の状況



施設内広場等の状況

備考

