

お気に入りのダウンの コートがベタベタ！

久しぶりにタンスから出したダウンの
コート。表面の様子がベタベタになって
着られないわ。ちゃんと不織布のカバー
も掛けておいたのに、がっかり！



素敵なコートなのに、残念ですね。
コートの表地は、ボンディング加工※
したものです。ポリウレタン樹脂などが
使われ、空気中の湿気を吸って劣化します。剥が
れたりシミになり、直せません。

このコートは、絵や文字を描いた樹脂が劣化
して全体的にベタベタしています。前身頃見返し
の様子が溶け、そのまま裏地に写っていますね。

メーカーに確認すると、11年前に製造された
ものだそうです。大切にしまいこむより、毎シーズン
着て楽しんだ方が良さそうです。

※ボンディング加工とは？

樹脂で接着する加工技術。表裏の色が全く違う生地など
は、この加工がされているかもしれません。