

令和5年4月21日
県土整備部道路環境課
043-223-3141

グレーチングの盗難の発生について

県道成田小見川鹿島港線に設置していたグレーチング3枚の盗難が確認されましたので、お知らせします。

1 発見日

令和5年4月20日（木）

2 発生場所

県道成田小見川鹿島港線 香取市油田地先

※発生箇所の位置図については、別紙1のとおり

3 被害状況

鋼製グレーチング 3枚

（縦500mm×横390mm×厚100mm、重量約1.7kg/枚）

被害金額 27,780円（価格9,260円/枚）

4 発生状況

4月20日（木）に香取土木事務所が現地確認を実施し、盗難を確認しました。

※現地状況写真については、別紙2のとおり

5 対応状況


被害箇所には、4月20日（木）にコンクリート蓋を設置しました。

なお、4月20日（木）に香取土木事務所から香取警察署に被害届を提出しました。

6 その他

4月18日（火）に香取土木事務所が現地確認しており、その際には異常は発見されておりません。


別紙 1



上ノ台
©PASCO / ©GeoTechnologies, Inc.

中心地付近:
千葉県香取市内野

縮尺 1 : 20000



対応前



対応後（コンクリート蓋設置）

