

5 調査結果(令和7年2月7日時点)

	管路全延長 (km)	緊急点検延長 (km)	管路内目視			路面下空洞調査		
			実施延長(km)	実施率(%)	異常の有無	実施延長(km)	実施率(%)	異常の有無※
印旛沼流域	161.2	32.9	32.9	100	無	7.5	22.8	無
手賀沼流域	88.3	0.0	-	-	-	-	-	-
江戸川左岸流域	95.4	42.8	42.8	100	無	2.9	6.8	無
合計	344.9	75.7	75.7	100	無	10.4	13.7	無

※緊急性の高い空洞【速報値】

点検状況

