

低入札価格調査の実施概要

県土整備部営繕課

工 事 名 旧香取健康福祉センター解体工事（その2）

入札年月日 令和3年2月24日

調査を実施した業者名、住所 株式会社柴田組 千葉県稲毛区山王町66番地3

項 目	内 容
1 当該価格で入札した理由	—
2 入札価格の積算内訳の詳細な検討	—
3 労務者の供給に関する事項	—
4 手持工事の状況	—
5 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連	—
6 資材の調達に関する事項	—
7 手持ち機械に関する事項	—
8 建設副産物に関する事項	—
9 過去に施工した同種の公共工事名、発注者及び成績状況	—
10 経営内容	—
11 経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会	—
12 信用状態	—
13 その他の必要な事項	—
14 落札者とししない理由	入札の内容が、価格失格判定基準（2）ア、イ及びエに該当する。