

令和 8 年 1 0 月 1 6 日
県土整備部河川環境課
電話 043-223-3156


北印旛沼（成田市船形干拓）の緊急復旧工事の完成について

令和 8 年台風第 2 5 号により、北印旛沼（成田市船形干拓）を含め 3 地区 4 箇所では堤防が決壊し、周辺地域で大規模な浸水被害が発生しました。

千葉県では、国土交通省及び独立行政法人水資源機構と連携し、決壊箇所の緊急復旧を進めてきたところですが、10月15日に北印旛沼の緊急復旧が完了し、同月16日に現場施工状況の確認を行い、緊急復旧工事が完成しましたのでお知らせします。

1. 緊急復旧の概要

北印旛沼の決壊箇所において、応急的な措置である荒締切工が10月3日に完了し、鋼矢板二重締切による仮締切堤防が10月15日に完了しました。




2. これまでの経緯

- 9月22日 角川集水路及び北印旛沼で堤防決壊を確認
千葉県から国土交通省関東地方整備局へ支援要請
- 23日 TEC-FORCE 派遣、長門川で堤防決壊を確認
- 25日 角川集水路及び北印旛沼の緊急復旧に着手
- 26日 長門川の緊急復旧に着手
- 29日 角川集水路の緊急復旧完了（施工業者：株小高興業）
- 30日 長門川の緊急復旧完了（施工業者：村楳建設工業株）
- 10月 3日 北印旛沼の荒締切工完了（施工業者：鹿島建設株）
- 15日 北印旛沼の緊急復旧完了（施工業者：鹿島建設株）

3. 今後の対応

決壊した堤防箇所の調査を行い、被災原因を特定した上で、このような災害が再度発生しないよう、復旧工法を検討し、本復旧を行っていく予定です。

4. 参考



北印旛沼(成田市船形干拓)緊急復旧完了 10月15日17時00分

※緊急復旧完了写真は10月15日に撮影