





土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | |
|------|---------------|---|
| 箇所番号 | I-122K2484-17 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 | |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 |  危害のおそれのある土地の区域 |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区



| | | |
|------|---------------|---|
| 箇所番号 | I-122K2484-17 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 | |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 |  危害のおそれのある土地の区域 |


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | |
|------|---------------|---|
| 箇所番号 | I-122K2484-18 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 | |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 |  危害のおそれのある土地の区域 |

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | |
|------|---------------|---|
| 箇所番号 | I-122K2484-18 |  著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 | |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 |  危害のおそれのある土地の区域 |

(工事中)






土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | | |
|------|---------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-122K2484-19 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区





| | | | |
|------|---------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-122K2484-19 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | | |
|------|---------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-122K2484-20 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |


土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)岬町和泉地区




| | | | |
|------|---------------|---|-------------------|
| 箇所番号 | I-122K2484-20 |  | 著しい危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 危害のおそれのある土地の区域 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |




土砂災害防止法に基づく基礎調査 岬町和泉地区



| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-122K2484-5 | | |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |

土砂災害防止法に基づく基礎調査 岬町和泉地区



| | | | |
|------|--------------|---|----------|
| 箇所番号 | I-122K2484-5 | | |
| 箇所名 | 和泉18 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 所在地 | いすみ市岬町和泉 | | |