



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)




|      |            |                         |                                     |
|------|------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2234 | <div></div> <div></div> | 著しい危害のおそれのある土地の区域<br>危害のおそれのある土地の区域 |
| 箇所名  | 池田3        |                         |                                     |
| 所在地  | 鴨川市池田、北小町  |                         |                                     |





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)







土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)



|      |            |                                                                                     |          |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 箇所番号 | Ⅱ-132K2234 |  | 基礎調査実施箇所 |
| 箇所名  | 池田         |                                                                                     |          |
| 所在地  | 鴨川市池田、北小町  |                                                                                     |          |

指定要件なし(社会要件なし)





# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

