



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)



土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)



Topographic map showing the location of the investigation site (I-132K2250) in the town of Utsunomiya, Japan. The map includes contour lines, a river (三日月川), and various buildings. The investigation site is marked with a red polygon. A scale bar indicates 1:2,500, and a north arrow is present.

箇所番号	I -132K2250		基礎調査実施箇所
箇所名	打墨		
所在地	鴨川市打墨		

指定要件なし(社会要件なし)

0 25 50 100 m

箇所番号	I -132K2250		基礎調査実施箇所
箇所名	打墨		
所在地	鴨川市打墨		

指定要件なし(社会要件なし)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

