



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 夏見台地区



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊) 夏見台地区



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 夏見台地区



指定要件なし(地形要件なし) 目



|      |             |
|------|-------------|
| 箇所番号 | II-022K2012 |
| 箇所名  | 夏見台7        |
| 所在地  | 船橋市夏見台3丁目   |

基礎調査実施箇所

前貝塚町

船橋市

夏見台三丁目



# 土砂災害防止法に基づく基礎調査 夏見台地区

