


箇所番号	II-133K2062	基礎調査実施箇所
箇所名	岩系	
所在地	南房総市岩系	



# 土砂災害警戒区域・特別警戒区域図(急傾斜地の崩壊)

土砂災害警戒区域・特別警戒区域図	
図面凡例	
基礎調査実施箇所	

