



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域  
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

箇所番号

-1181

箇所名


坂田8

所在地

君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図20000(地図画像)及び数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第1217号)



# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:2,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、 土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、 君津台2丁目、東坂田4丁目
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
	土砂等の(移動)高さが1m以下の場合、土砂等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目
	土砂等の堆積の高さが3mを超える区域						
	それ以外の区域						


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2)参考図



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2(急) 土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 区域図(参考図)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域		縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目	

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2 - 1(急)  
土砂災害特別警戒区域の区域区分図  
(急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により建築物の地上部に作用すると想定される力)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m<sup>2</sup>を超える区域

それ以外の区域



縮尺  
1:1,500

自然現象の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

千葉県告示第145号  
千葉県告示第148号

令和3年3月16日

箇所番号

箇所名


所在地

-1181

坂田8

君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2 - 1(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの移動により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、 土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、 君津台2丁目、東坂田4丁目


# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2 - 2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			N 縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目

# 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式2 - 2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式2 - 2(急) 土砂災害特別警戒区域の区域区分図 (急傾斜地の崩壊に伴う土石などの堆積により 建築物の地上部に作用すると想定される力)	土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域			縮尺 1:1,500	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	土石等の堆積の高さが3mを超える区域			告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
		それ以外の区域			告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、君津台2丁目、東坂田4丁目

## 土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書(様式3)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m <sup>2</sup> を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m <sup>2</sup> )	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	26.46	1.00	-	-	15.11	2.82	34 ~ 35	-	-	89.99	1.00	-	-	12.11	2.26
2 ~ 3	-	-	69.09	1.00	-	-	16.05	3.00	36 ~ 37	-	-	100.00	1.00	-	-	13.59	2.54
4 ~ 5	-	-	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	37 ~ 38	136.42	1.00	100.00	1.00	-	-	13.59	2.54
5 ~ 6	120.47	1.00	100.00	1.00	-	-	15.68	2.93	38 ~ 39	133.57	1.00	100.00	1.00	-	-	13.42	2.51
6 ~ 7	122.71	1.00	100.00	1.00	-	-	15.68	2.93	39 ~ 40	102.10	1.00	100.00	1.00	-	-	10.79	2.02
8 ~ 9	131.91	1.00	100.00	1.00	-	-	14.65	2.74	40 ~ 41	122.54	1.00	100.00	1.00	-	-	12.23	2.28
10 ~ 11	152.79	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	42 ~ 43	130.26	1.00	100.00	1.00	-	-	11.67	2.18
12 ~ 13	151.77	1.00	100.00	1.00	16.58	3.10	16.05	3.00	43 ~ 44	146.75	1.00	100.00	1.00	-	-	14.31	2.67
13 ~ 14	150.95	1.00	100.00	1.00	16.58	3.10	16.05	3.00	44 ~ 45	148.54	1.00	100.00	1.00	-	-	15.81	2.95
15 ~ 16	149.04	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	46 ~ 47	148.52	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00
16 ~ 17	148.94	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00	47 ~ 48	150.07	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00
17 ~ 18	158.83	1.00	100.00	1.00	17.75	3.32	16.05	3.00	48 ~ 49	151.78	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00
19 ~ 20	158.82	1.00	100.00	1.00	17.73	3.31	16.05	3.00	50 ~ 51	151.78	1.00	100.00	1.00	17.51	3.27	16.05	3.00
20 ~ 21	158.56	1.00	100.00	1.00	17.94	3.35	16.05	3.00	51 ~ 52	150.94	1.00	100.00	1.00	18.24	3.41	16.05	3.00
22 ~ 23	157.73	1.00	100.00	1.00	17.94	3.35	16.05	3.00	52 ~ 53	114.59	1.00	100.00	1.00	18.88	3.53	16.05	3.00
24 ~ 25	154.60	1.00	100.00	1.00	-	-	16.05	3.00									
26 ~ 27	143.25	1.00	100.00	1.00	-	-	15.26	2.85									
27 ~ 28	117.40	1.00	100.00	1.00	-	-	13.29	2.48									
28 ~ 29	-	-	100.00	1.00	-	-	12.52	2.34									
30 ~ 31	-	-	90.74	1.00	-	-	10.17	1.90									
31 ~ 32	-	-	89.36	1.00	-	-	10.17	1.90									
32 ~ 33	-	-	89.99	1.00	-	-	10.04	1.88									

様式3(急)  建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	-1181
	告示番号	千葉県告示第145号 千葉県告示第148号	箇所名	坂田8
	告示年月日	令和3年3月16日	所在地	君津市坂田、君津台1丁目、 君津台2丁目、東坂田4丁目