


土砂災害防止法に基づく基礎調査 長楽寺地区




箇所番号	II-113K2082
箇所名	長楽寺10
所在地	長生郡睦沢町長楽寺

-  著しい危害のおそれのある土地の区域
-  危害のおそれのある土地の区域



土砂災害警戒区域・特別警戒区域(急傾斜地の崩壊)



1:1,000

0

50

100

 m