


箇所番号	Ⅱ-117K2059	 著しい危害のおそれのある土地の区域  危害のおそれのある土地の区域
箇所名	坂本85	
所在地	長生郡長南町坂本	



縮尺 1:2,500





箇所番号	Ⅱ-117K2059
箇所名	坂本85
所在地	長生郡長南町坂本



著しい危害のおそれのある土地の区域






危害のおそれのある土地の区域



縮尺 1:2,500






箇所番号	Ⅱ-117K2059	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本	



縮尺 1:2,500



箇所番号	Ⅱ-117K2059	 指定基準を満たさない箇所
箇所名	坂本	
所在地	長生郡長南町坂本	



縮尺 1:2,500